

缸体轴承盖安装孔加工合格率提升方法浅析

朱振杰 黄森卯 刘 亨

柳州赛克科技发展有限公司 广西 柳州 545001

摘要：提升缸体轴承盖安装孔加工合格率的方法包括改进加工工艺和优化加工参数两方面。改进加工工艺涉及夹具设计、分步加工和刀具选择，以提高加工稳定性和精度；优化加工参数包括切削速度、冷却润滑与实时监测等措施，以提高加工效率和质量。通过强化设备精度、培训与质量管理，以及加强行业交流合作，可以有效提升缸体轴承盖安装孔的加工合格率。这些方法将为企业提供实现高效加工和优质产品的途径，增强企业竞争力和市场地位。

关键词：缸体轴承盖；安装孔加工；合格率；方法研究

1 缸体轴承盖安装孔加工的重要性

缸体轴承盖是发动机的重要部件，承载着发动机的主要转动部件——曲轴。缸体轴承盖安装孔的加工质量对发动机的性能、安全性以及使用寿命起着至关重要的作用。第一，缸体轴承盖安装孔的加工精度直接关系到整个发动机的稳定性和工作性能，如果安装孔的位置不准确或尺寸偏差过大，会导致轴承盖与缸体之间配合不良，影响密封性以及承载能力，严重时甚至会导致发动机运转不稳定，产生噪音、振动或渗油等问题，影响发动机的正常工作。确保安装孔的准确度和精度，是保证发动机运转顺畅的关键之一。第二，缸体轴承盖安装孔的表面光洁度和平整度直接关系到密封性和可靠性，如果加工粗糙或不平整，会导致安装孔与轴承盖之间有间隙，造成密封效果不佳，进而影响发动机的正常工作温度和油压。在高温高压工作环境下，封闭不好的安装孔还会导致油气泄漏、发动机内部部件受损等严重后果。提高安装孔的加工表面光洁度和平整度，能够有效保障缸体轴承盖与发动机的密封性，确保发动机的正常运转。

2 缸体轴承盖安装孔加工现状分析


2.1 加工工艺流程及特点

缸体轴承盖是发动机的重要部件，保证了曲轴与缸体之间的合理传动关系，因此缸体轴承盖安装孔的加工对发动机的性能和可靠性至关重要。当前，缸体轴承盖安装孔的加工一般采用了现代化的机械加工方法，结合了CNC技术、先进的车床、铣床和磨床等设备^[1]。下面对缸体轴承盖安装孔加工的现状分析以及加工工艺流程及特点进行介绍：目前，随着汽车行业的迅速发展，铝合金等高强度材料的广泛应用，缸体轴承盖的加工难度也越来越大。加工精度和表面光洁度要求更高，对设备和操作技术的要求也相应增强。另外，为提高产能和质量，大规模的自动化生产线也应运而生。不过，同时也要注意加工过程中对环境保护和能源利用的重视，推动绿色智能制造。加工工艺


流程及特点（1）前期准备：加工前需要精准设计加工方案，准备好所需的刀具、设备和夹具。对于高强度铝合金等难加工材料，需要充分了解其物理性能和切削特性，以确定最佳的加工方法。（2）粗加工：粗加工通常采用数控车床进行，主要是去除多余材料和保留较大余量以备后续加工使用。在这个阶段，需要考虑切削参数的调整和切屑的有效排出，避免对设备和工件产生不良影响。（3）精加工：精加工阶段是确保加工精度和表面质量的关键。常采用数控铣床和钻床来满足对安装孔尺寸、位置和表面要求的精细加工，确保配合精度和密封性。（4）检验与调试：加工完成后需要进行尺寸测量和表面质量检测，保证加工质量符合设计要求。对设备进行校准调试，确保后续加工操作的顺利进行。缸体轴承盖安装孔加工的特点包括：加工精度高、表面质量要求高、对切削难度大等。

2.2 加工质量问题分析


缸体轴承盖安装孔加工的质量直接关系到发动机的性能和可靠性，当前在这一领域普遍存在一些加工质量问题：尺寸精度不足：部分厂家在加工过程中未严格控制尺寸精度，导致安装孔尺寸偏差过大。这会导致轴承盖与缸体之间的配合不良，影响装配质量，甚至影响发动机的正常运行。a) 要因解析：缸体线CNC设备加工轴承盖安装孔位置度不稳定，经验证后为S15T机型加工刀具刚性问题，为保证位置度稳定，故根据原旧机型280T机芯刀柄+刀具对OP60机床夹具进行干涉分析：



280T丝锥T10627




280T钻头T10608



由于刀柄T10608刀柄D50位置以及T10627刀柄D40位置与夹具干涉，所以需以刀柄为圆心，修5个D55-10mm台阶并将台阶以下修通D45半圆（会导致其中1处的冲水孔直径由3mm变为6mm，1处油缸配件被打通），这样刀柄与夹具之间可留出侧面2.5mm间隙。

修改后状态：



修改后D55台阶处端面与刀柄上下间隙最小5mm，D55台阶与D40通槽与夹具侧面左右间隙2.5mm。

2.3 现有加工设备与技术水平评估

缸体轴承盖安装孔加工是汽车发动机制造中至关重要的环节，加工质量直接关系到整个发动机的性能和可靠性。加工设备现状：在当今的汽车制造业中，缸体轴承盖安装孔的加工通常采用数控车床、数控铣床和数控钻床等高精度设备。这些设备具备高速度、高精度和高稳定性，可以满足对于尺寸精度和表面质量要求较高的加工需求。技术水平评估：当前，随着数字化技术的不断发展，加工技术水平也在持续提升。应用数控技术进行缸体轴承盖安装孔加工，能够实现加工过程的精细控制，提高加工精度与效率。一些厂家还采用CAM/CAD软

件进行工艺设计和模拟，提前发现问题，优化工艺。评估分析：目前的数控设备在加工精度和自动化程度上已经达到较高水平，具备高速度和高稳定性，可以满足缸体轴承盖安装孔的高精度加工需求^[2]。现代数控设备能够提高加工效率，减少人为错误，保证加工质量的稳定性。缸体攻关小组针对OP60加工#906-#915位置度超差问题进行头脑风暴，对整个OP60加工工序进行人、机、料、法、环、测分析，并结合经验，取其可能性大的潜在因素，将整个分析的过程用树状图表示出来，结果如下：



根据罗列故障树，团队从人、机、料、法、环、测的因素对可能造成缸体OP60 CNC设备加工轴承盖安装孔超差的原因进行分析，攻关小组最终分析出了11个可疑因素：

- (1) CMM工件装夹错误
- (2) 机床主轴精度超差
- (3) 钻尖长度以及后角不合理
- (4) 刀具长度不合理
- (5) 刀具跳动超差
- (6) 毛坯硬度超差
- (7) 加工转速进给不合理
- (8) 定心不好，无引导钻
- (9) CMM测量一致性不好
- (10) 工艺问题
- (11) 冷却液浓度

3 提升缸体轴承盖安装孔加工合格率的方法研究

3.1 改进加工工艺与参数优化

为了提高缸体轴承盖安装孔加工的合格率，必须从改进加工工艺和优化加工参数两方面入手。改进加工工艺：需要合理设计和选择夹具，确保工件在加工过程中的稳定性。适当的夹紧方式和定位系统可以有效减少工件的振动和变形，提高加工精度。分步加工能够有效降低加工难度和风险，应将加工过程分为粗加工和精加工环节，先进行粗加工以去除余料，再进行精密加工以提

高尺寸精度和表面质量。

3.2 提高设备精度与稳定性

为提升缸体轴承盖安装孔加工的合格率，提高设备的精度和稳定性是至关重要的。优化设备精度，对加工设备进行定期维护保养，确保各部件的精度和磨损状态在合理范围内，校准加工设备的各项参数，包括定位精度、运行速度等，以保证加工过程中的精度和稳定性。提高设备稳定性，通过检查设备底座、机身结构等，在使用过程中保持设备稳固不晃动。另外，确保设备的稳定性还需要关注电源稳定、环境温湿度等因素，以避免这些因素对设备稳定性的影响。除此之外，对设备进行科学合理的调试也是必要的。根据加工要求，合理设置设备参数，调整切削速度、进给速度、切削深度等参数，以提高加工的精度和效率。持续优化设备精度和稳定性，将有效提高缸体轴承盖安装孔加工的合格率。高精度和稳定的加工设备能够产生更加精确和稳定的加工结果，减少加工误差，降低废品率，提高生产效率和产品质量。企业应持续关注设备状态，及时发现并解决问题，确保设备在最佳状态下运行，以更好地满足市场需求，提升企业竞争力和可持续发展能力^[9]。

3.3 强化操作培训与质量管理

提高缸体轴承盖安装孔加工的合格率，强化操作培训和质量管理是关键的方法。通过对操作人员进行系统的培训和技能提升，使其熟练掌握加工设备的操作方法和加工工艺要求。操作员应了解加工过程中的关键技术要点、注意事项和常见问题处理方法，提高其操作技能和责任意识。建立完善的质量管理体系，制定严格的工艺标准和质量控制程序。通过设立质量检测点、加强工艺过程控制和强化现场巡检等措施，确保加工过程符合质量标准，及时发现并纠正问题，防止次品产品投放到市场。

4 缸体轴承盖安装孔加工合格率提升方法的应用与推广

4.1 推广经验总结和成果分享

为了提升缸体轴承盖安装孔加工的合格率，推广经验总结和成果分享是十分重要的一环，在成功的案例基础上总结推广经验，分析成功的关键因素和关键措施。将成功的经验进行分享和交流，可以帮助其他企业更加

清晰地了解如何提高加工质量和效率。同时通过分享成果，可以促进其他企业学习和借鉴，加速行业整体水平的提升。通过开展推广活动与成果分享会议，邀请相关企业代表和技术专家参与，交流经验和见解。

4.2 制定推广策略和计划

为了推广缸体轴承盖安装孔加工合格率提升方法，企业需要制定明确的推广策略和具体计划。需要明确推广的目标和受众群体。根据不同的推广需求和市场情况，制定针对性的推广策略，以确保推广效果的最大化。建立完善的推广计划，包括推广内容、推广渠道、推广方式和推广时机等方面。推广内容应当具体明确，突出关键的技术和管理要点，以提升加工合格率为核心目标^[4]。推广渠道可以选择多种方式，包括线下推广会议、展览活动、网络平台宣传等，覆盖更广泛的受众群体。推广方式可以采用案例分享、专题讲座、技术培训等形式进行，以增加推广效果和深化推广影响。

结束语

提升缸体轴承盖安装孔加工合格率需要多方面的方法和策略的综合应用。通过改进工艺、优化参数、强化培训和质量管理，以及加强行业交流合作，企业可以实现加工质量和效率双提升，为产品质量保障和企业发展注入新动力。在不断探索和实践过程中，企业需始终保持专注和坚定，不断完善自身体系和技术，始终保持对质量和创新的追求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，开辟出更为广阔的发展空间。坚持不懈地努力，相信缸体轴承盖安装孔加工合格率必将不断提升，为企业带来更为辉煌的未来。

参考文献

- [1]王刚.张敏.缸体轴承盖安装孔加工精度提升策略研究[J].机械制造与自动化.2022.41(3):15-18.
- [2]李明.刘涛.缸体轴承盖安装孔加工质量控制研究[J].机械设计与制造.2023.50(2):67-70.
- [3]张晓红.赵强.提升缸体轴承盖安装孔加工合格率的技术途径探讨[J].现代制造技术与装备.2022.(11):122-124.
- [4]陈伟.王慧.基于数据分析的缸体轴承盖安装孔加工合格率优化研究[J].工业技术创新.2021.8(6):432-435.