棒材轧钢机械日常维护问题及保障措施

刘帅

内蒙古包钢股份化检验中心 内蒙古 包头 014010

摘 要:本文聚焦棒材轧钢机械日常维护,深入剖析润滑、零部件、电气及冷却系统常见问题,如润滑失效、部件磨损、元件老化等。从维护管理、设备设计制造、生产环境、操作行为四方面探究问题成因,并针对性提出加强维护管理、优化设计制造、改善生产环境、规范操作行为等保障措施,旨在提升设备运行稳定性,保障钢铁生产高效、安全、持续开展。

关键词:棒材轧钢机械; 日常维护; 问题; 保障措施

1 棒材轧钢机械概述

1.1 棒材轧钢机械的基本构成

棒材轧钢机械是一个复杂且精密的系统, 主要由机 械本体、动力系统、传动系统、电气控制系统以及辅助 系统等部分构成。机械本体作为整个设备的骨架,包 含机架、轧辊、导卫装置等关键部件, 机架为轧辊等部 件提供稳固支撑,确保轧制过程稳定;轧辊直接与钢坏 接触,通过旋转挤压实现钢材的塑性变形;导卫装置则 引导钢坯准确进入轧辊孔型,保证轧制精度。动力系统 通常采用电动机作为动力源,为设备运行提供充足的能 量。传动系统负责将动力传递至各个工作部件,常见的 传动方式有齿轮传动、带传动等, 其传动效率和稳定性 对设备性能影响显著。电气控制系统犹如设备的"大 脑",实现对整个轧制过程的自动化控制,包括轧辊转 速调节、轧制节奏控制等。辅助系统涵盖润滑系统、冷 却系统、液压系统等,它们协同工作,为设备的正常运 行创造良好条件,如润滑系统可减少部件间摩擦,冷却 系统能有效控制轧辊和钢材温度, 防止过热变形。

1.2 棒材轧钢机械的工作原理

棒材轧钢机械的工作原理基于金属的塑性变形理论。在轧制过程中,钢坯首先被加热至合适的轧制温度,使其具备良好的塑性。随后,加热后的钢坯在辊道的输送下进入轧机,通过一系列相互配合的轧辊孔型。当钢坯与旋转的轧辊接触时,在轧辊的摩擦力和挤压力作用下,钢坯被迫进入轧辊孔型,发生塑性变形,其截面形状和尺寸逐渐向目标棒材规格转变^[1]。每经过一组轧辊,钢坯就经历一次变形,通过多道次轧制,逐步实现精确的尺寸控制和表面质量要求。电气控制系统根据预设的轧制程序,实时调整轧辊转速、轧制压力等参数,确保轧制过程的稳定性和产品质量的一致性。导卫装置在整个过程中起到关键的导向作用,保证钢坯在轧制过

程中不跑偏、不扭转,顺利通过各道次轧辊。

2 棒材轧钢机械日常维护常见问题

2.1 润滑系统问题

润滑系统是保障棒材轧钢机械各运动部件正常运转的关键,但在实际运行中,常出现润滑不足或润滑过度的情况。润滑不足时,部件间摩擦增大,导致磨损加剧、设备发热,甚至引发设备故障。例如,轧辊轴承若润滑不充分,会加速轴承磨损,缩短其使用寿命,还可能因过热导致轴承卡死,影响正常生产。而润滑过度则会造成润滑剂浪费,增加维护成本,同时多余的润滑剂可能会吸附灰尘、杂质,污染设备,影响设备的正常运行。润滑系统还可能出现油路堵塞、密封失效等问题,油路堵塞会使润滑剂无法顺利到达润滑点,密封失效则会导致润滑剂泄漏,进一步影响润滑效果。

2.2 零部件磨损问题

棒材轧钢机械在高速、重载的工作条件下,零部件磨损问题较为普遍。轧辊是直接参与轧制过程的关键部件,长期与高温、高硬度的钢坯接触,表面极易磨损,导致轧辊辊型变化,影响钢材的尺寸精度和表面质量。传动系统中的齿轮、轴承等部件,由于长时间承受交变载荷和摩擦,也会出现齿面磨损、点蚀、剥落以及轴承滚珠磨损、滚道划伤等问题,这些磨损不仅会降低传动效率,还可能引发设备振动和异常噪音,严重时甚至导致传动系统失效。导卫装置在引导钢坯过程中,与钢坯频繁摩擦,其耐磨衬板、导辊等部件也会快速磨损,影响钢坯的轧制精度和轧制稳定性。

2.3 电气系统问题

电气系统作为棒材轧钢机械的控制核心,其故障对设备运行影响巨大。常见的电气系统问题包括电气元件 老化、线路故障和控制系统失灵。电气元件长期在高温、高粉尘的环境下工作,容易出现老化、损坏现象, 如接触器触点氧化、继电器线圈烧毁等,导致设备无法 正常启动或运行过程中突然停机。线路故障方面,由于 设备运行过程中的振动和摩擦,可能会造成电线绝缘层 破损、短路或断路,影响信号传输和电力供应。控制系 统失灵则可能是由于软件程序错误、传感器故障等原因 引起,导致无法准确控制轧机的轧制参数,影响产品质 量和生产安全。

2.4 冷却系统问题

冷却系统对于控制轧辊和钢材温度、保证设备正常运行至关重要,但也存在诸多问题。冷却水管路容易出现结垢、堵塞现象,这是由于冷却水中含有大量矿物质和杂质,在长期使用过程中,这些物质会附着在水管内壁,形成水垢,阻碍冷却水的流通,降低冷却效果^[2]。冷却水泵故障也是常见问题之一,如水泵叶轮磨损、电机故障等,会导致冷却水流量不足或压力不够,无法满足设备的冷却需求。冷却系统的水质管理不善,还可能引发设备腐蚀,缩短冷却系统的使用寿命,影响设备的正常运行。

3 棒材轧钢机械日常维护问题产生的原因

3.1 维护管理不善

维护管理不善是导致设备出现各种问题的重要原因。 部分企业缺乏完善的设备维护管理制度,没有制定科学 合理的维护计划和维护标准,导致维护工作随意性大,无 法及时发现和处理设备潜在问题。维护人员数量不足、专 业素质不高,对设备的结构原理和维护技术掌握不够,在 维护过程中操作不规范,不能准确判断设备故障原因,使 得一些小问题逐渐演变成大故障。维护记录不完整、不详 细,不利于对设备运行状况进行跟踪分析,难以总结设备 维护经验,为后续维护工作提供参考。

3.2 设备设计与制造缺陷

设备设计与制造过程中的缺陷也会给日常维护带来 诸多问题。在设计阶段,如果对设备的工作环境、负载 条件等因素考虑不足,可能导致设备结构不合理,某些 部件受力不均,从而加速磨损。在制造环节,由于加工 工艺不达标、零部件质量不合格等原因,也会使设备存 在先天性缺陷。如齿轮加工精度不够,会导致齿轮啮合 不良,增加磨损和振动;轴承制造质量差,容易出现早 期失效。这些设计与制造缺陷在设备运行过程中逐渐暴 露,增加了设备维护的难度和成本。

3.3 生产环境因素

棒材轧钢机械的生产环境较为恶劣,高温、高粉尘、潮湿等环境因素对设备运行产生不利影响。在高温环境下,设备的金属部件容易发生热变形,电气元件的性能也

会受到影响,加速其老化速度。高粉尘环境中,大量粉尘 会进入设备内部,附着在运动部件表面,加剧部件间的磨 损,还可能堵塞润滑系统和冷却系统的管路,影响系统正 常工作。潮湿的环境则容易导致设备金属部件腐蚀生锈, 电气线路绝缘性能下降,引发短路等电气故障。生产过程 中产生的振动和冲击,也会对设备的连接部件和结构造成 损坏,增加设备维护的频率和难度。

3.4 操作不当

操作人员的操作行为对设备的正常运行和维护有着直接影响。部分操作人员缺乏专业的操作技能培训,对设备的操作规程不熟悉,在操作过程中存在违规操作现象,如轧制参数设置不合理、设备启动和停止顺序错误等。这些不当操作会使设备承受不必要的负载和应力,加速零部件的磨损和损坏。操作人员在设备运行过程中,没有及时观察设备的运行状态,对设备出现的异常声音、振动等现象未能引起足够重视,没有及时采取措施进行处理,导致设备故障进一步扩大^[3]。

4 棒材轧钢机械日常维护保障措施

针对棒材轧钢机械日常维护中存在的问题及其产生 原因,需要采取一系列有效的保障措施,确保设备的稳 定运行和生产的顺利进行。

4.1 加强维护管理

企业需构建全方位、多层次的设备维护管理体系, 这是保障棒材轧钢机械稳定运行的关键。首先,建立健全 维护管理制度,依据设备特性与生产需求,制定涵盖日常 巡检、定期保养、预防性维修等内容的详细计划。例如, 对于轧辊这类关键部件,可设定每日两次的表面磨损检 查、每周一次的辊型精度测量,以及每月一次的深度探伤 检测,明确各环节的维护周期、内容与标准。在维护过程 中,严格执行"三检"制度,即维护人员自检、班组互 检、专业人员专检,确保维护工作质量。加强维护人员队 伍建设同样至关重要,企业应制定系统的培训计划,定期 邀请行业专家开展技术讲座,组织维护人员参与轧钢机械 结构原理、故障诊断、新型维护技术等专业培训课程。设 立实操演练基地,通过模拟设备故障场景,提升维护人员 的实际操作与应急处理能力。建立完善的维护记录档案, 采用电子化表格详细记录设备维护时间、维护项目、更换 零部件信息、故障现象及处理方法等。利用大数据分析技 术,对历史维护数据进行深度挖掘,预测设备潜在故障, 提前采取防范措施。引入先进的设备管理软件,如EAM (企业资产管理)系统,实现维护计划制定、任务分配、 进度跟踪、成本核算等环节的信息化管理, 大幅提高维护 管理效率与水平。

4.2 优化设备设计与制造

在设备设计阶段,需综合考虑棒材轧钢机械的复杂 工作环境与高强度负载条件, 运用先进的设计理念进行 优化。借助有限元分析软件,对机架、轧辊等关键部 件进行力学性能模拟,通过调整结构参数,如增加机架 加强筋、优化轧辊辊身曲线,提高部件强度与刚度,确 保设备在轧制过程中的稳定性。针对高温、高粉尘的工 作环境, 在设计时预留散热通道, 采用防尘密封结构, 减少环境因素对设备的影响。制造过程中,严格把控零 部件质量关, 从原材料采购环节入手, 选择具有良好韧 性与耐磨性的优质钢材, 对每批次原材料进行化学成分 分析与力学性能测试。在加工环节,采用高精度数控机 床,确保齿轮、轴承等零部件的加工精度达到微米级, 通过激光淬火、表面涂层等先进工艺,提高零部件表面 硬度与耐磨性。建立严格的质量检验流程,运用超声波 探伤、金相分析等检测手段,对零部件进行全检,杜绝 不合格产品进入装配环节。企业与设备制造商保持紧密 合作,建立快速反馈机制,及时将设备运行过程中出现 的振动异常、部件磨损过快等问题反馈给制造商。制造 商依据实际使用数据,对设备设计与制造工艺进行优化 改进, 从源头上降低设备维护难度与成本。

4.3 改善生产环境

改善生产环境是减少棒材轧钢机械故障的重要举 措。针对高温环境,在车间顶部安装大型轴流风机与喷 雾降温系统,通过空气对流与水汽蒸发带走热量,将车 间温度控制在设备适宜运行的范围内。在轧机等关键设 备附近设置局部降温装置,如风冷散热器,降低设备表 面温度,延缓电气元件老化速度。对于高粉尘环境,构 建多级除尘系统, 在车间入口处安装水帘除尘装置, 拦 截大颗粒粉尘; 在轧机周边设置吸尘罩, 通过管道连接 至中央除尘器,利用布袋过滤与静电除尘技术,高效去 除细小粉尘。定期安排专业人员清理设备表面与内部的 积尘,使用压缩空气吹扫不易清理的部位,防止粉尘进 入设备运动部件与管路系统。面对潮湿环境, 在车间内 安装工业除湿机,实时监测并控制空气湿度[4]。对设备 金属部件进行防腐处理,如喷涂防锈漆、电镀防腐层, 在电气控制柜内放置干燥剂,加装防潮密封胶条,提高 设备的防潮性能。为设备加装防护罩、密封盖等防护装 置,减少生产环境中的高温、粉尘、潮湿等因素对设备 的侵蚀,延长设备使用寿命。

4.4 规范操作行为

规范操作人员行为是保障设备安全稳定运行的基 础。企业应制定详细、易懂的设备操作规程手册,涵盖 设备启动前的检查准备、运行过程中的参数监控、停机 后的维护保养等全流程操作规范,并通过图文并茂的方 式呈现, 方便操作人员学习。定期组织操作人员参加 技能培训,培训内容不仅包括设备操作方法,还涉及金 属轧制原理、设备故障征兆识别等知识。采用理论授课 与实操演示相结合的方式,确保操作人员熟练掌握正确 的轧制参数设置,如轧制速度、压下量的调整方法,以 及设备启动、停止顺序。建立健全操作人员绩效考核制 度,将设备运行稳定性、产品质量合格率、操作规范程 度等指标纳入考核体系。对操作规范、设备运行无故障 的操作人员给予物质奖励与精神表彰, 如发放奖金、授 予"操作标兵"称号;对违规操作的人员进行严肃批评 教育,并依据情节严重程度给予相应处罚,如扣除绩效 奖金、重新培训考核。在车间内安装设备运行状态监测 系统,通过传感器实时采集设备的振动、温度、电流等 参数,利用人工智能算法分析数据,及时发现操作人员 的不当操作行为, 如轧制压力异常波动、设备超负荷运 行等,并通过声光报警提醒操作人员纠正,确保设备始 终处于安全、稳定的运行状态。

结束语

综上所述,棒材轧钢机械日常维护是保障钢铁生产 顺利进行的关键环节。通过系统性解决现存问题、落实 保障措施,可显著提升设备可靠性与使用寿命。未来, 随着工业智能化发展,应持续探索新技术、新方法,将 智能监测、大数据分析等融入维护工作,推动棒材轧钢 机械维护向自动化、精准化迈进,为钢铁产业高质量发 展提供坚实支撑。

参考文献

[1]王骏超.轧钢机械辊系结构优化及强度分析[J].百科论坛电子杂志,2021(21):168-169

[2]孟阳.对轧钢生产及轧钢机械的分析及研究[J].冶金与材料, 2022,42(2):47-48.

[3]王天一.关于轧钢生产与轧钢机械的探究[J].设备管理与维修, 2021,(22):135-136.

[4]汪五一. 轧钢生产中新工艺新技术的应用思考[J]. 冶金与材料, 2021,41(5):99-100.