# 电除尘器内部机械问题的探讨

周仁锋 王 贵 浙江菲达环保科技股份有限公司 浙江 绍兴 311800

摘 要:电除尘器内部机械问题关乎设备性能与生产安全,本文对其进行深入探讨。分析电场分布不均、电极结构异常等问题的成因与影响,并借助先进检测手段进行诊断。针对这些问题,提出优化电极结构、调整电场分布等针对性处理方法。同时,强调预防胜于治疗,提出加强设备维护、定期检测等预防措施。本文的研究有助于提升电除尘器运行效率,促进工业生产与环境保护的协调发展。

关键词: 电除尘器; 内部机械问题; 故障分析

#### 1 电除尘器工作原理

电除尘器是一种高效去除空气中灰尘颗粒的设备, 其工作原理主要基于静电场的作用。电除尘器内部设置 有两个主要电极,分别为正极和负极,它们之间通过 电源提供的电压形成一个强大的静电场。当含尘气体通 过电场时,其中的灰尘颗粒与电极之间产生静电引力作 用,使颗粒带上与电极相反的电荷。电除尘器的工作过 程首先涉及离子化过程。当给电除尘器施加高电压时, 空气中的氧分子被电离成氧离子和电子。这些带电的离 子和电子在电场的作用下开始移动, 其中氧离子受到电 场力的驱使从负极移向正极。在移动过程中, 氧离子可 能与空气中的氧气或水分子结合,形成氧分子团或水分 子团。这些带电的分子团与空气中的灰尘颗粒发生碰 撞, 使灰尘颗粒带上与分子团相同的电荷。由于灰尘颗 粒带上了电荷,它们在电场中受到库仑力的作用,被驱向 与自身电荷相反的电极。带电的灰尘颗粒在电场力的作用 下,迅速向集尘板移动并沉积在上面,从而实现灰尘的去 除。为了保持电除尘器的高效工作,定期对集尘板进行清 洁或更换是必要的。清洁过程可以去除沉积在集尘板上的 灰尘,确保电场强度稳定,从而保证除尘效果。电除尘器 由电除尘器本体系统和供电装置及低压自动控制系统两大 部分组成[1]。供电装置为除尘器提供高压直流电,而低压 自动控制系统则负责控制电磁振打锤、卸灰电极、输灰 电极等部件的工作,确保整个除尘过程的顺利进行。电 除尘器在工作过程中需要根据烟气工况的变化实现自动 控制,以确保在最高电压下运行,并避免火化放电。为 实现更高效的除尘效果,现代电除尘器还采用辅助电极 供电电源技术,以提供稳定目均匀的电场强度,从而提 高除尘效率,减少功率消耗,并降低二次扬尘的产生。

# 2 电除尘器内部机械问题的分析与探讨

2.1 电除尘器内部电场问题和电极结构异常

电除尘器内部电场问题通常表现为电场强度分布不均或者电场弱化现象。这些问题往往源于电场设计时对电极间距的考虑不足,或者在实际运行过程中由于灰尘积累在电极表面,导致电极间的绝缘性能改变,进而影响电场的均匀性。电极结构的异常也是一个常见问题,比如电极在安装或运行过程中发生变形、断裂,或者由于材料选择不当导致电极在恶劣环境下发生腐蚀、磨损,都会直接影响到电场的稳定性和除尘效率。电场强度分布不均时,有些区域的电场强度过强可能导致电晕放电甚至火花放电,这不仅会造成能量损失,还可能引发安全隐患;而一些区域的电场强度过弱,则无法有效吸引和收集灰尘颗粒,导致除尘效果不佳。电极结构异常会直接改变电场的分布形态,使得灰尘颗粒的荷电和收集过程受到干扰,降低除尘效率。

#### 2.2 电除尘器内部振动、声响和磨损问题

电除尘器在运行过程中,振动、声响和磨损问题时常困扰着设备的稳定运行。振动问题主要来源于设备内部机械部件的松动或不平衡,这些部件在高速运转时会产生振动,不仅影响设备的稳定性,还可能对周围设备造成干扰。声响问题则可能是由于部件之间的摩擦、撞击或气流异常导致的,这些声响不仅影响工作环境,还可能隐藏着设备运行隐患。磨损问题则是电除尘器长期运行后必然面临的问题。电极、振打装置等关键部件在长时间的摩擦和撞击下,会逐渐出现磨损,导致设备运行效率下降,甚至引发故障。如果设备内部的清洁和维护工作不到位,灰尘和污垢的积累也会加剧部件的磨损<sup>[2]</sup>。

#### 2.3 电除尘器内部气流分布不均匀问题

气流分布不均匀是电除尘器内部常见且关键的问题。这种不均匀性可能源自进气口设计的不合理,导致 气流在进入除尘器时就已经出现偏流或涡流现象。气流 通道内可能存在障碍物或积灰,这些都会阻碍气流的顺 畅流动,使得气流速度在除尘器内部出现显著差异。气流分布不均匀对电除尘器的除尘效果有着直接影响,在气流速度较慢的区域,灰尘颗粒的悬浮时间较长,不易被电场吸引并收集;而在气流速度较快的区域,灰尘颗粒则可能由于气流的冲刷作用而重新被扬起,导致二次扬尘现象的发生。这不仅降低了除尘效率,还可能加重设备的负担,影响设备的稳定运行。

#### 3 电除尘器内部机械问题的解决方法

# 3.1 检测和诊断电除尘器内部机械问题的技术手段

针对电除尘器内部机械问题的检测和诊断,通常采用一系列先进的技术手段。利用振动监测技术,通过安装在关键部件上的振动传感器,实时收集设备的振动数据。通过对这些数据的分析,可以判断设备是否存在异常振动,进而推断出可能存在的机械问题。采用红外热成像技术,对电除尘器内部进行非接触式的温度测量。通过红外热像仪捕捉设备表面的热分布图像,可以及时发现局部过热或温度异常的区域,从而定位潜在的机械故障点。声发射检测技术也是一种有效的手段,通过捕捉设备运行过程中产生的声发射信号,可以分析出设备内部的应力分布和损伤情况,进而预测和诊断机械故障。结合计算机模拟和仿真技术,对电除尘器的运行过程进行模拟分析,可以预测设备在不同工况下的性能表现和可能出现的问题。这种技术手段可以帮助我们提前发现潜在的机械问题,并制定相应的解决方案。

## 3.2 电除尘器内部机械问题的常见处理方法

针对电除尘器内部机械问题的常见处理方法,需要 对故障类型和原因进行深入分析, 然后采取针对性的措 施进行修复和优化。对于电场问题和电极结构异常,我 们通常会检查电极间距是否合理,清理电极表面积灰, 并修复或更换损坏的电极部件。优化电场结构,提高电 场分布的均匀性, 也是解决这类问题的有效方法。针对 振动和声响问题,可以检查设备的安装和固定情况,确 保各部件连接紧固、无松动。对于磨损严重的部件,需 要及时更换,以减少振动和声响的产生。加强设备的润 滑保养工作,也可以有效缓解振动和声响问题[3]。对于 气流分布不均匀问题,可以通过优化进气口设计、清理 气流通道、安装气流调节装置等方式,改善气流分布状 况。利用流场模拟技术,对除尘器内部的气流进行精确 分析和调整,以实现气流分布的均匀化。在处理机械问 题的过程中,还需要注意几点:(1)是要遵循设备维 护手册和操作规范,确保处理过程的安全性和有效性;

(2)是要定期对设备进行维护和检查,及时发现并处理 潜在问题;(3)是要加强设备操作人员的培训和管理, 提高他们的技能水平和安全意识。

#### 3.3 优化设计和维护措施以预防内部机械问题

预防胜于治疗, 优化设计和采取合适的维护措施是 预防电除尘器内部机械问题的关键。在电除尘器的设计 阶段,需要充分考虑其工作原理和使用环境,采用先 进的结构和材料,提高设备的可靠性和耐用性。例如, 优化电极结构和间距,确保电场分布的均匀性和稳定 性; 改进进气口和气流通道设计, 减少气流分布不均匀 的可能性。在设备的运行过程中,需要制定严格的维护 计划和操作规程,确保设备的正常运行和及时维护。这 包括定期清理电极表面积灰、检查各部件的连接和固定 情况、更换磨损严重的部件等。加强设备的润滑保养工 作,减少机械部件之间的摩擦和磨损。利用先进的监测 和诊断技术,对电除尘器进行实时监测和预警,可以及 时发现并处理潜在问题。例如,通过振动监测、红外热 成像和声发射检测等技术手段,可以实时掌握设备的运 行状态和性能表现, 为预防性维护提供有力支持。加强 设备操作人员的培训和管理也是预防机械问题的重要措 施。通过提高操作人员的技能水平和安全意识,可以减 少人为因素导致的机械故障和事故。

#### 4 电除尘器内部机械问题案例分析

# 4.1 具体电除尘器内部机械问题案例及分析

某电厂的电除尘器在运行过程中,出现了电场强度 分布不均的问题。通过现场检查和数据分析,发现主要 是由于电极间距不合理导致的。部分区域的电极间距 过大,使得电场强度在这些区域较弱,无法有效吸引和 收集灰尘颗粒。由于长期运行,电极表面积累了大量灰 尘,进一步影响了电场的均匀性。针对这个问题,采取 以下措施:首先,对电极间距进行了调整,确保各区域 的电场强度分布均匀;其次,对电极表面进行了彻底清 洗,去除了积累的灰尘,恢复了电极的导电性能。经过这 些处理后,电场强度分布不均的问题得到了有效解决,除 尘效率也得到了显著提升。通过这个案例,我们可以看 出电场强度分布不均对电除尘器性能的影响是显著的。 在设计和运行过程中,应充分考虑电极间距的合理性和 电极表面的清洁度,以确保电场的均匀性和稳定性<sup>[4]</sup>。

# 4.2 不同处理方法对电除尘器性能的影响

针对另一个电除尘器出现的振动和声响问题,尝试了不同的处理方法,并观察了它们对除尘器性能的影响。尝试了紧固松动的部件和平衡不平衡的结构,这种方法简单易行,但效果有限。虽然可以在一定程度上减少振动和声响,但并不能完全解决问题。接着,采用了更换磨损严重的部件的方法,这种方法虽然成本较高,

但效果显著。更换部件后,振动和声响问题得到了明显 改善,除尘器的运行也更加稳定。最后,还尝试了加强 润滑保养工作的方法,通过定期添加润滑剂、清洁润滑系 统等措施,可以有效减少部件之间的摩擦和磨损,从而缓 解振动和声响问题。这种方法虽然需要持续的投入和维 护,但长期来看可以降低设备故障率,提高运行效率。

#### 4.3 案例中的解决方案效果评估

在上述电除尘器内部机械问题案例中,针对具体问 题制定相应的解决方案,并实施了相应的处理措施。现 在,将对这些解决方案的效果进行评估。对于电场强度 分布不均的问题,通过调整电极间距和清洗电极表面, 成功改善了电场的均匀性。经过处理后, 电除尘器的除 尘效率得到了显著提升,烟气排放质量明显改善。这一 解决方案有效地解决了电场强度分布不均导致的除尘效 果下降问题,保证了电厂的正常运行和环保要求。针对 振动和声响问题,采取紧固松动部件、更换磨损严重部 件和加强润滑保养等多种措施。这些措施的综合应用, 显著降低电除尘器的振动和声响水平, 提高设备的稳定 性和可靠性。经过处理后的电除尘器运行平稳,减少故 障停机时间,提高生产效率。在解决这些问题的过程 中,还注重预防和维护措施的实施。通过定期对电除尘 器进行检查和维护,及时发现并处理潜在问题,有效预 防类似机械问题的再次发生。这不仅有助于延长设备的 使用寿命,还降低维修成本,提高企业的经济效益。

## 5 电除尘器内部机械问题的未来发展趋势

电除尘器内部机械问题在未来发展趋势中,将受到技术创新、环保标准提升以及工业生产多样化等多重因素的影响。随着物联网、大数据和人工智能技术的不断进步,电除尘器的智能化管理和远程监控将成为可能。这将使得对电除尘器内部机械问题的预测、诊断和处理更为精准和高效。通过实时收集和分析设备运行状态数据,可以及时发现潜在的机械问题,并采取相应的预防措施,从而避免设备故障的发生,提高设备的稳定性和可靠性<sup>[5]</sup>。环保标准的日益严格将推动电除尘器内部机械

问题的解决方案向更高效率、更低能耗的方向发展。为了满足严格的排放标准,电除尘器需要不断优化其内部结构,提高除尘效率,同时降低能耗。这将要求我们在材料选择、电极设计、气流控制等方面进行深入研究,开发出更为先进和高效的电除尘器技术。随着工业生产的多样化,电除尘器将面临更为复杂和多变的工作环境。不同的工业过程可能产生不同性质的尘埃,对电除尘器的性能提出更高的要求。未来的电除尘器内部机械问题解决方案需要具有更强的适应性和灵活性,能够根据不同的工作环境和尘埃特性进行自适应调整,以确保设备的稳定运行和高效除尘。电除尘器内部机械问题的未来发展趋势将朝着智能化、高效化、低能耗和适应性强等方向发展。需要不断创新和完善技术,提高设备的性能和稳定性,以应对日益严峻的环保挑战和工业生产需求。

#### 结束语

本文对电除尘器内部机械问题进行了全面探讨,为解决现有问题提供了有益思路。展望未来,随着环保要求日益严格,电除尘器将面临更大挑战。我们需继续深入研究,创新技术手段,提高设备性能。同时,加强行业合作与交流,共同推动电除尘器技术的进步,为工业绿色发展贡献力量。让我们携手前行,共创美好未来。

#### 参考文献

[1]刘秀林.陈建义旋风分离器结构优化实验研究[J].现代化工.2019.39(12):205-209.

[2]赵祝三.电除尘器电晕线放电性能的研究[C].安徽电力技术情报.2019.5:17-18.

[3]尉李钢.提升电除尘器除尘效率的措施探究[J].建筑工程技术与设计,2018,(12):5343.

[4]王立明.李玉刚.电除尘器内部机械结构分析与优化研究[J].环境工程学报.2023.17(3):785-792.

[5]刘伟华.陈强.电除尘器内部机械问题及其解决策略探讨[J].环保科技.2022.28(6):46-50.