# 10kV配网带电作业及其安全措施浅谈

黄友平 段 标 薛靖祺 云南电网有限责任公司红河个旧供电局 云南 红河 661400

摘 要:在电力行业迅猛发展的今天,10kV配网带电作业成为保障电网稳定运行、提升供电可靠性的关键措施。本文首先概述了10kV配网带电作业的基本概念及其在现代电力系统中的重要性。接着,针对作业过程中可能遇到的安全风险进行了深入分析,并提出了一系列相应的安全防护措施。这些措施包括加强作业人员的专业培训、完善安全管理规章制度、引入先进的安全防护技术和设备等。通过实施这些措施,可以显著提高10kV配网带电作业的安全水平,降低事故发生的概率,从而确保电力供应的连续性和稳定性,为社会的经济发展提供有力保障。

关键词: 10kV配网; 带电作业; 安全措施; 安全培训; 防护技术

引言:随着城市化进程的加速推进和电力需求的日益增长,10kV配网作为电力系统中连接电源与用户的桥梁,其稳定运行对于保障社会经济的持续发展、满足人民群众对电力供应的迫切需求显得尤为关键。在这一背景下,10kV配网带电作业作为电力维护的重要环节,不仅要求高效完成维修任务,更需确保作业过程的安全与可靠。然而,带电作业本身就伴随着较高的安全风险,一旦发生事故,不仅可能导致设备损坏,更可能威胁作业人员的生命安全。因此,如何提升10kV配网带电作业的安全水平,成为了电力行业亟待解决的问题。

### 1 10kV 配网带电作业的重要性和必要性

10kV配网作为电力系统的重要组成部分,其运行稳定性和安全性直接关系到广大用户的用电体验和社会经济的正常运行。带电作业作为确保配网持续供电、减少停电时间的关键技术手段,具有极其重要的地位。

首先,10kV配网带电作业的重要性体现在其能够确保电力供应的连续性。在电力系统中,任何一次停电都可能对用户的生产和生活造成严重影响,甚至可能引发安全事故。因此,通过带电作业技术,可以在不中断电力供应的前提下,对配网设备进行检修、改造和升级,从而有效避免停电带来的损失。其次,10kV配网带电作业的必要性在于其能够提高电力系统的运行效率。传统的停电作业方式需要等待所有用户停止用电后才能进行,这不仅浪费时间,而且效率低下。而带电作业可以在不影响用户用电的情况下进行,大大提高了电力系统的运行效率,减少了人力和物力的浪费。此外,随着电力技术的不断发展和用户用电需求的日益增长,对10kV配网带电作业的要求也越来越高。因此,加强带电作业技术的研究和应用,对于提高电力系统的运行水平、保障用户用电安全具有重要意义。

在配网带电作业中,安全防护措施的重要性不言而喻。由于带电作业涉及高电压环境,稍有不慎就可能引发严重的安全事故,不仅威胁作业人员的生命安全,还可能对设备和整个电力系统造成损害。因此,实施严格有效的安全防护措施是确保带电作业安全进行的关键。这些措施包括但不限于使用合格的绝缘工器具、穿戴专业的防护装备、严格遵守安全操作规程等。通过强化安全防护措施,可以最大限度地降低带电作业的风险,保障作业人员的安全,确保电力系统的稳定运行。

# 2 10kV 配网带电作业内容以及特点

### (1) 10kV配网带电作业的定义

10kV配网带电作业是指在电压等级为10千伏的配电 网中,进行的不停电检修、维护和安装等作业的一种技术 手段。它是城市及工业用电中不可或缺的一部分,对于 确保配网的稳定运行和提高供电可靠性具有重要意义。

具体而言, 10kV配网带电作业包括以下几个方面:

作业环境:作业通常在高压环境下进行,因此要求作业人员具备专业的技能和严格的安全意识。他们需要熟练掌握带电作业技术,并遵循相关的安全规程和操作规程。

作业内容:带电作业的内容丰富多样,涵盖了带电测试、带电检查和带电维修等多个方面。这些作业项目旨在及时发现和排除配网中的潜在故障,确保配网的安全、稳定运行。

作业安全:由于带电作业涉及到高电压环境,因此安全是首要考虑的因素。在作业过程中,作业人员需要严格遵守安全规程,采取必要的安全防护措施,如穿戴合格的绝缘服、使用绝缘工具等,以确保作业的安全进行。

作业效率:带电作业旨在提高配网的运行效率和安全性。通过采用先进的带电作业技术和设备,可以实现在不停电的情况下进行检修和维护,从而缩短停电时

间,减少对用户的影响,提高供电可靠性。

#### (2)10kV配网带电作业的特点

作业环境复杂: 10kV配网带电作业通常在复杂的电力环境中进行,可能涉及架空线路、电缆线路以及变电设备等多样化的工作环境。这些环境不仅存在高空、狭窄空间等物理挑战,还可能面临电磁干扰、电压波动等电气风险。

涉及设备多样:在10kV配网带电作业中,需要处理各种不同类型的电力设备,如开关、变压器、避雷器等。这些设备具有不同的电气特性和结构特点,需要作业人员具备丰富的专业知识和实践经验,以确保作业的安全和高效。

技术要求高:由于带电作业的特殊性质,对作业人员的技能要求非常高。作业人员不仅需要熟练掌握电力设备的操作技能,还需要具备较高的安全意识和应急处理能力。同时,带电作业还需要使用专门的绝缘工具和防护设备,以确保作业人员的安全。

风险性较大:由于带电作业涉及高电压环境,因此 其风险性相对较大。一旦操作不当或设备出现故障,就 可能引发触电、电弧等严重事故,对作业人员和电力设 施造成损害。因此,在带电作业过程中必须严格遵守安 全操作规程和防护措施。

## 3 10kV 配网带电作业的安全隐患

# (1)忽视电流电容

在10kV配网带电作业中,尽管电压相对较低,但不容忽视的是其高电容特性。配网系统中的电容值较高,储存的电荷量巨大,一旦处理不当,很容易引发电弧风险。电弧不仅会对设备和作业人员造成直接伤害,还可能引发火灾等严重后果。因此,在带电作业过程中,必须充分考虑到电流电容的影响,采取相应的防护措施。

# (2)忽视周围带电体

在10kV配网带电作业现场,作业人员往往需要在复杂的电力环境中工作,周围可能存在多个带电体。然而,在实际作业中,由于疏忽大意或经验不足,作业人员很容易忽视这些带电体,从而引发触电事故。为了避免此类事故的发生,作业人员在作业前必须仔细观察现场环境,明确带电体的位置和范围,并采取相应的隔离和防护措施。

#### (3)设备使用材料不合格

在10kV配网带电作业中,绝缘材料的质量直接关系到作业人员的安全。如果使用的绝缘材料不合格,如绝缘强度不足、易老化等,就会导致漏电、触电等危险情况的发生。因此,在选择绝缘材料时,必须严格把关,确保其符合相关标准和要求。同时,在使用过程中也要

定期进行检查和维护,确保绝缘材料的性能良好。

#### (4)操作流程不规范

规范的操作流程是确保10kV配网带电作业安全的重要保障。然而,在实际作业中,由于工作人员的经验不足或操作疏忽,很容易出现操作流程不规范的情况。这不仅会降低作业效率,还可能增加安全风险。因此,必须对工作人员进行严格的培训和考核,确保他们熟练掌握带电作业的操作流程和注意事项。同时,还要加强现场监管和检查力度,确保所有操作都符合规范要求。

## 4 10kV 配网带电作业的安全防范措施

## (1) 严格选用绝缘工器具

在10kV配网带电作业中,绝缘工器具是保障作业人员安全的重要工具。因此,必须严格选用合格的绝缘工器具,确保其具备足够的绝缘强度和机械强度。在采购过程中,应选择有资质、信誉良好的供应商,并对产品进行严格的质量检测。在使用过程中,要定期对绝缘工器具进行检查和维护,确保其性能良好。同时,作业人员在使用绝缘工器具时,必须遵守作业指导书的要求,正确佩戴和使用,确保绝缘效果达到最佳状态。如图1:



图1 带电更换10kv架空线路直线杆绝缘子 (绝缘手套作业法)

# (2)加强作业人员培训

提高作业人员的专业技能和安全意识是确保10kV 配网带电作业安全的关键。因此,必须加强对作业人员 的培训和教育。培训内容应包括带电作业的基本理论知 识、操作技能、安全规程以及应急处理能力等方面。通 过培训,使作业人员能够熟练掌握带电作业的操作技能 和安全知识,提高他们应对突发情况的能力。同时,还 要定期对作业人员进行考核和评估,确保他们具备足够 的技能和素质。

#### (3)严格遵守安全操作规程

安全操作规程是确保10kV配网带电作业安全的重要 指导。因此,在作业过程中,必须严格遵守安全操作规 程。作业人员应严格按照规程要求进行操作,不得擅自 改变作业流程或省略必要的安全措施。同时,现场监管 人员也要加强对作业过程的监督和管理,确保所有工作 都按照规范进行。对于违反规程的行为,要及时进行纠 正和处罚,以维护作业现场的安全秩序。

# (4)使用合格的安全防护设备

在10kV配网带电作业中,使用合格的安全防护设备是保护作业人员安全的重要措施。这些设备包括绝缘服、绝缘手套、绝缘靴等。在选用这些设备时,必须确保其符合相关标准和要求,具备足够的防护性能。在使用过程中,作业人员要正确佩戴和使用这些设备,确保自身安全。同时,还要定期对安全防护设备进行检查和维护,确保其性能良好、安全可靠。

## 5 现场作业流程管理

## (1)作业流程管理

第一段: 作业前准备

在10kV配网带电作业前,充分的准备工作是确保作业顺利进行的基础。首先,进行现场勘察,详细了解作业环境、设备状态及潜在风险。其次,根据勘察结果,制定详细的作业计划,明确作业任务、人员分工及所需工器具。同时,检查并确认所有工器具和防护设备的质量与性能,确保其符合安全标准。此外,还需对作业人员进行安全交底,确保他们清楚了解作业内容、安全规程及应急措施。

# 第二段: 作业过程管理

在作业过程中,严格的管理是确保作业安全的关键。 作业人员应严格按照作业计划进行操作,遵守安全规程, 正确使用工器具和防护设备。现场监管人员应密切关注作 业进展,及时发现并纠正不规范操作。同时,保持与调度 部门的沟通,确保作业信息的及时传递和处理。此外,对 于作业中遇到的突发情况,应迅速启动应急预案,采取有 效措施进行处理,确保作业人员的安全和设备的完好。

## 第三段:作业后总结与反馈

在作业完成后,及时的总结与反馈是提升作业质量的重要途径。对作业过程进行回顾,总结成功经验和不足之处,为今后的作业提供参考。同时,对作业中出现的问题进行深入分析,找出原因并提出改进措施。此外,将作业情况及时反馈给相关部门和人员,以便他们了解作业进展和存在的问题。通过不断的总结与反馈,可以不断优化作业流程,提高作业效率和质量。

#### (2) 10kV配网带电作业的现场作业流程

10kV配网带电作业的现场作业流程需要严谨而细致,以确保作业的安全与效率。一般而言,流程包括以下几个关键步骤:首先,进行现场勘察,明确作业环

境、设备状况及带电体的具体位置;其次,制定详细的作业计划,明确作业任务、人员分工及安全措施;然后,准备所需的工器具和安全防护设备,并进行检查确认;接着,按照作业计划进行带电作业,严格遵守操作规程和安全措施;最后,完成作业后进行现场清理和检查,确保设备和环境安全无隐患。在整个作业过程中,需要保持与调度部门的紧密沟通,确保作业的安全和顺利进行。

# (3)现场作业中安全措施的落实和监管

在10kV配网带电作业的现场作业中,安全措施的落实和监管至关重要。为确保安全,需要采取以下措施:首先,作业人员必须穿戴合格的绝缘服、绝缘手套等防护设备,并确保其性能良好;其次,在作业前对工器具进行检查,确保其绝缘性能和机械强度符合要求;同时,设置明显的安全警示标志,防止无关人员进入作业区域;此外,建立现场监管机制,指派专人负责现场安全管理,监督作业人员严格遵守操作规程和安全措施;最后,对于发现的安全隐患,要及时进行处理和记录,确保现场作业的安全进行。

此外,通过定期对作业人员进行安全培训和教育,提高其安全意识和操作技能,也是确保现场作业安全措施得到有效落实的重要手段。同时,加强现场作业的监督和检查,及时发现和纠正不规范的行为,也能进一步保障现场作业的安全进行。

## 结语

在10kV配网带电作业中,安全始终是我们工作的首要考虑。从严格选用和维护工器具、斗臂车,到加强作业人员培训和安全意识的提升,再到现场作业流程管理的细致人微,每一个环节都凝聚着我们对安全的执着追求。通过全面的安全措施和严格的管理制度,我们力求在保障作业人员生命安全的同时,也确保电力设备的稳定运行。展望未来,我们将继续秉持"安全第一"的原则,不断完善和优化配网带电作业的安全防范措施和流程管理,以适应日益复杂的电力环境和不断变化的作业需求。我们相信,在全体人员的共同努力下,10kV配网带电作业的安全性和效率将得到进一步提升,为电力事业的持续发展贡献我们的力量。

#### 参考文献

[1]罗辉.10kV配网带电作业技术应用与安全防护措施研究[J].电力系统保护与控制,2023(20):150-156.

[2]李明,王刚.10kV配网带电作业事故分析及安全策略探讨[J].电力安全技术,2024(04):30-34.

[3]张伟,赵志勇.10kV配网带电作业新技术及其应用研究[J].电力设备,2024(02):78-82.