# 变电站电测仪表测量误差及处理方法

#### 刘佳佳

## 内蒙古电力集团包头市固阳供电公司 内蒙古 包头 014200

摘 要:文章探讨了变电站电测仪表测量误差的来源及相应的处理方法。通过分析仪表制造精度、测量环境、设备防护及人为干预等因素对测量误差的影响,提出提高仪表制造精度、改善测量环境、加强设备防护及引入自动化测量系统等措施。这些措施旨在减小测量误差,提高测量的准确性和可靠性,为电力系统的安全、稳定运行提供有力保障。本文的研究对于优化变电站电测仪表的使用和维护具有重要意义。

关键词: 变电站; 电测仪表; 测量误差; 处理方法

引言:变电站电测仪表作为电力系统中的重要组成部分,其测量准确性直接关系到电力系统的安全、稳定运行。在实际应用中,电测仪表的测量结果往往存在一定的误差。这些误差不仅影响电力系统的正常运行,还可能引发安全事故。因此深入研究变电站电测仪表测量误差的来源及处理方法,对于提高电力系统的安全性和稳定性具有重要意义。

#### 1 变电站电测仪表测量误差概述

在变电站的运行过程中, 电测仪表起着至关重要的 作用,它们能够实时反映电力系统的各项参数,为运维 人员提供关键数据支持。然而, 电测仪表的测量结果 并非绝对准确,存在一定的误差。测量误差主要来源于 仪表本身的制造精度、使用环境的干扰、测量方法的局 限性以及运维人员的操作水平等多个方面。例如, 仪表 的制造精度决定了其基本的测量准确性, 而使用环境中 的温度、湿度、电磁场等因素都可能对测量结果产生影 响。不同的测量方法也可能导致误差的产生,如测量点 的选择、测量时间的把握等。为了减小测量误差,变电 站通常会采取一系列措施, 如选用高精度仪表、优化测 量环境、规范测量方法以及提高运维人员的操作技能 等。这些措施的实施,能够显著提高电测仪表的测量准 确性, 为电力系统的安全稳定运行提供更加可靠的数据 支持。变电站电测仪表的测量误差是不可避免的, 但通 过科学的管理和先进的技术手段, 可以将其控制在合理 的范围内,确保电力系统的正常运行和供电质量。

#### 2 变电站电测仪表在电力系统中的关键作用

变电站电测仪表是电力系统中不可或缺的重要组成部分,它们承担着实时监测和控制电力运行状态的重任。在电力系统的运行过程中,电测仪表能够精确测量电压、电流、功率等关键参数,并将这些数据传输给控制系统,以便运维人员及时了解电力系统的运行状态。

这些仪表的数据不仅为电力系统的调度和决策提供了科学依据,还是故障排查和定位的重要依据<sup>[1]</sup>。一旦电力系统中出现异常或故障,电测仪表能够迅速捕捉到异常数据,帮助运维人员快速定位问题所在,及时采取措施进行处理,从而确保电力系统的安全稳定运行。随着科技的不断发展,现代变电站电测仪表还具备远程监控和智能分析等功能,能够进一步提高电力系统的自动化和智能化水平,为电力系统的可持续发展提供有力保障。

# 3 变电站电测仪表测量误差的原因分析

在电力系统中,变电站电测仪表扮演着至关重要的 角色,其精确度和稳定性直接关系到电力系统的安全、 稳定运行。然而在实际应用中,电测仪表的测量结果往 往存在一定的误差,这些误差的来源多种多样,既有设 备本身的因素,也有环境因素和操作因素的影响。

# 3.1 设备本身因素导致的误差

电测仪表的精度是决定其测量准确性的关键因素。 如果仪表的精度不高,那么测量结果就会产生误差。这 种误差可能是由于仪表的制造工艺不够精湛,或者是 由于仪表在使用过程中发生了老化、磨损等现象,导致 精度下降。仪表的校准和维护也是确保其精度的重要环 节,如果校准不及时或维护不到位,也会使仪表的精度 受到影响,从而产生测量误差。电测仪表在使用过程 中,由于频繁的操作和振动,其内部的连接件和触点可 能会发生松动或磨损,导致接触不良。接触不良会使电 流和电压的测量值不稳定,从而产生误差。特别是对于 一些高精度仪表,接触不良对其测量准确性的影响更为 显著。电测仪表内部包含许多半导体元件、功率放大元 件等,这些元器件在使用过程中会发生老化,导致性能 下降。元器件的老化会使仪表的灵敏度降低,响应速度 变慢,从而影响测量结果的准确性,元器件的老化还可 能引发仪表的故障, 使其无法正常工作。

#### 3.2 环境因素导致的误差

温度是影响电测仪表测量误差的重要因素之一。随 着环境温度的变化, 仪表内部的热敏元件的阻值会发生 变化,从而影响测量结果的准确性。特别是在高温或低 温环境下, 仪表的热敏元件可能会发生漂移, 导致测量 误差的增大。温度变化还可能引起仪表内部电路板的变 形或膨胀,进一步影响测量精度。湿度也是影响电测仪 表测量误差的重要因素, 当环境湿度过高时, 仪表内部 的金属部分可能会发生锈蚀和霉变,降低仪表的绝缘性 能。这不仅会使测量结果产生误差,还可能引发安全事 故。湿度过高还可能导致仪表内部的电路板受潮, 引发 电路故障。变电站中存在大量的电磁设备,这些设备在 工作过程中会产生电磁场,对电测仪表产生干扰[2]。电磁 干扰会使仪表的测量值发生波动,产生误差。特别是在 强磁场环境下, 仪表的测量误差可能会显著增大。为了 减小电磁干扰的影响,通常需要在仪表的设计和安装过 程中采取屏蔽和接地等措施。除了温度、湿度和电磁干 扰外,气压、振动等其他环境因素也可能对电测仪表的 测量精度产生影响。例如,气压的变化可能会使仪表内 部的密封件发生变形,导致测量误差的增大。而振动则 可能使仪表内部的连接件松动或磨损,进一步影响测量 结果的准确性。

### 3.3 操作因素导致的误差

在变电站的运行过程中,运维人员的操作水平直接 影响电测仪表的测量准确性。如果运维人员缺乏必要的 专业知识和操作技能,就可能在操作过程中产生失误, 导致测量误差的产生。例如, 在连接测量线路时, 如果 连接错误或接触不良,就会使测量结果产生误差。在读 取测量数据时,如果运维人员未能准确识别仪表的读数 范围或刻度单位, 也可能导致测量误差的产生。不同的 测量方法可能对测量结果产生不同的影响, 如果运维人 员选择了不合适的测量方法,或者未能按照规范进行操 作,就可能导致测量误差的产生。在测量过程中未能充 分考虑负载变化、电网波动等因素, 也可能导致测量误 差的增大。电测仪表的校准和维护是确保其测量准确性 的重要环节。如果运维人员未能定期对仪表进行校准和 维护,就可能导致仪表的精度下降,从而产生测量误 差,如果校准方法不当或校准设备不准确,也可能使校 准结果产生误差,进一步影响测量结果的准确性。

### 4 变电站电测仪表测量误差的处理方法

在变电站的运行过程中,电测仪表的测量误差是影响 电力系统安全、稳定运行的重要因素之一。为了减小这些 误差,提高测量准确性,需要采取一系列的处理方法。

## 4.1 提高仪表制造精度与稳定性

提高仪表的制造精度是减小测量误差的基础。制造 商应不断优化制造工艺,采用先进的加工设备和测量技 术,确保仪表的零部件尺寸精确、装配精度高。同时, 还应加强原材料的质量控制,选用高性能、低漂移的元 器件,以提高仪表的稳定性和可靠性。在仪表制造完成 后,应进行严格的质量检测和校准。质量检测包括外观 检查、功能测试、精度校验等多个环节,确保仪表符合 设计要求。校准则是通过比较仪表的测量值与标准值之 间的差异,对仪表进行调整,使其测量误差在允许范围 内。校准过程应使用高精度的校准设备和标准源,确保 校准结果的准确性。随着科技的发展,智能校准技术逐 渐应用于电测仪表的校准过程中。这种技术利用先进的 传感器和算法,对仪表进行实时监测和校准,能够更快 速、更准确地发现仪表的误差并进行调整。同时智能校 准技术还可以实现远程校准和在线校准,降低校准成 本,提高校准效率。制造商应持续关注市场需求和技术 发展,不断改进仪表的设计。通过优化仪表的结构、改 进测量电路、提高抗干扰能力等措施, 可以进一步提高 仪表的精度和稳定性,减小测量误差。

# 4.2 改善测量环境,减少环境因素对测量的影响

# 4.2.1 优化测量场地布局

变电站的测量场地应合理规划布局,避免电磁干扰、温度变化等环境因素对测量的影响。例如,可以将测量场地设置在远离高压设备和强磁场区域的位置,减少电磁干扰;同时还可以采取隔热、保温等措施,降低温度变化对测量的影响。

### 4.2.2 加强环境监测与控制

为了实时监测和控制测量环境,可以引入环境监测系统。该系统可以实时监测温度、湿度、气压等环境因素的变化,并根据需要自动调节环境条件。例如,当温度超过设定范围时,可以自动启动降温设备;当湿度过高时,可以启动除湿设备。通过这些措施,可以确保测量环境处于稳定状态,减小环境因素对测量的影响。

### 4.2.3 采用屏蔽与接地技术

在测量过程中,可以采用屏蔽与接地技术来减小电磁干扰的影响。屏蔽技术是通过在测量设备和线路周围设置屏蔽层,将电磁场限制在一定范围内,从而减小对测量的干扰。接地技术则是将测量设备和线路的接地端与大地连接,使电磁场能够迅速泄放,降低对测量的影响<sup>[3]</sup>。

### 4.2.4 定期进行环境评估

为了确保测量环境的稳定性和可靠性,应定期进行 环境评估。评估内容包括温度、湿度、气压等环境因素 的稳定性、电磁场的分布情况等。通过评估结果,可以 及时发现并解决环境问题,确保测量环境的稳定性。

4.3 对测量设备进行防护,避免环境因素的直接作用 为了提高测量设备的抗环境干扰能力,可以从多个 维度出发,全面加强设备的防护等级。在恶劣的户外环 境下,测量设备常常面临防尘、防水、防腐蚀等多重挑 战。因此采取针对性的防护措施至关重要。防尘措施可 以有效阻挡空气中的尘埃颗粒, 防止它们附着在设备表 面或进入设备内部,影响测量精度和设备的正常运行。 防水措施则能够确保设备在潮湿或多雨的环境中依然能 够稳定工作,避免因水分侵入而导致的短路或损坏。防 腐蚀措施则通过选用耐腐蚀材料或对设备表面进行特殊 处理,来抵御腐蚀性物质的侵蚀,延长设备的使用寿 命。除了上述防护措施外,加强设备的机械强度也是提 高抗环境干扰能力的重要手段。在振动、冲击等动态环 境下,设备的机械结构容易受到破坏,从而导致测量误 差增大或设备失效。因此需要通过优化结构设计、选用 高强度材料等措施,来提高设备的抗振、抗冲击能力, 确保其在恶劣条件下依然能够保持高精度和稳定性。传 感器作为测量设备的重要组成部分,其性能直接决定了 测量的准确性。在选用传感器时,应优先考虑高性能、 低漂移的产品,以确保测量的稳定性和精度。为了延长 传感器的使用寿命和保持其高精度,还需要加强对传感 器的维护和保养工作。这包括定期清洁传感器表面、检 查传感器连接线路是否松动或损坏、以及定期对传感器 进行校准等。为了提高测量的可靠性,还可以引入冗余 测量系统。该系统通过采用多个传感器和测量电路对同 一物理量进行测量,并利用算法对测量结果进行融合和 校验,从而大大提高了测量的准确性和可靠性。当某个 传感器或测量电路出现故障时, 冗余测量系统能够自动 切换到备用传感器或测量电路,确保测量的连续性和准 确性, 为电力系统的稳定运行提供有力保障。

### 4.4 引入自动化测量系统,减少人为干预

自动化测量系统具有高精度、高效率、高可靠性等优点。通过引入自动化测量系统,可以实现对测量过程

的实时监测和控制,减少人为干预带来的误差。同时, 自动化测量系统还可以实现数据的自动采集、存储和分 析,提高测量的准确性和效率[4]。自动化测量系统可以 通过采用高精度传感器、智能仪表、数据采集与处理系 统等设备来实现。这些设备可以通过网络进行连接和通 信,实现数据的实时传输和共享。同时,还可以引入人 工智能技术,对测量数据进行智能分析和处理,提高测 量的准确性和智能化水平。为了确保自动化测量系统的 正常运行和减小测量误差,应定期进行系统的维护和优 化。维护工作包括设备的清洁、校准、故障排查等;优 化工作则包括算法的优化、参数的调整等。通过维护和 优化,可以确保自动化测量系统的稳定性和准确性,提 高测量的效率和智能化水平。为了充分发挥自动化测量 系统的优势,应加强人员培训与技术交流。通过培训, 可以提高运维人员的专业技能和知识水平, 使其能够熟 练掌握自动化测量系统的操作和维护方法。同时通过技 术交流,可以促进不同部门之间的合作与沟通,共同解 决测量过程中遇到的问题和挑战。

# 结束语

通过对变电站电测仪表测量误差的深入研究与分析,我们认识到提高测量准确性对于电力系统稳定运行的重要性。本文提出的处理方法,包括提高仪表制造精度、优化测量环境、加强设备防护及引入自动化测量系统等,为减小测量误差提供了有效途径。未来,将继续探索更加先进的测量技术和方法,不断提升电测仪表的性能,为电力系统的安全、高效运行贡献更多力量。

## 参考文献

[1]陆祖鹏.变电站电测仪表测量误差分析及处理方法 [J].电力系统保护与控制,2019,44(10):103-107.

[2]景星.提高电测仪表测量准确性的措施研究[J].仪器仪表学报,2020,40(4):155-159.

[3]刘文斌.电测仪表测量误差形成原因分析及应对措施研究[J].南方农机,2021,49(20):127.

[4] 聂仁杰.探究电测仪表的测量误差及其减小方法[J]. 电子测试,2020(19):105-106.