火力发电厂中速磨煤机常见故障处理

陈 时星 廖 锴 华能国际电力股份有限公司井冈山电厂 江西 吉安 343009

摘 要:本文介绍了火力发电厂中速磨煤机常见故障的处理方法。针对振动过大、出力不足、漏油和轴承损坏等常见问题,本文提供了相应的处理措施和应对策略。通过加强设备的日常维护和保养、规范操作以及建立完善的维护制度和培训机制,可以确保速磨煤机的正常运行并提高设备的使用寿命。对于轴承温度过高的问题,及时发现并采取适当的措施降低温度是关键,以避免对设备造成更大的损坏。

关键词:火力发电厂;中速磨煤机;常见故障处理

引言

火力发电厂是全球电力供应的主要来源之一,而中 速磨煤机是火力发电厂中的重要设备之一。然而,中速 磨煤机在运行过程中可能会遇到各种故障,如振动过 大、出力不足、漏油和轴承损坏等。这些故障不仅会影 响设备的正常运行,还会降低设备的使用寿命。因此, 本文旨在介绍中速磨煤机常见故障的处理方法,帮助操 作人员更好地维护和管理设备。

1 火力发电厂中速磨煤机常见故障

首先,速磨煤机振动过大。速磨煤机在运行过程 中,由于各种原因,振动过大会导致速磨煤机的使用寿 命缩短,甚至可能导致设备的损坏。因此,对于中速磨 煤机振动过大的故障,必须及时进行处理。故障原因分 析。中速磨煤机振动过大的原因主要有以下几点:1)磨 煤机内部零件磨损严重,如磨辊、磨盘等;2)磨煤机内 部零件松动; 3)磨煤机基础不牢固; 4)磨煤机轴承损 坏; 5)磨煤机内部进入异物。其次,速磨煤机出力不 足。中速磨煤机在运行过程中, 出力不足会导致火力发 电厂的燃煤量减少,影响发电效率。因此,对于中速磨 煤机出力不足的故障,必须及时进行处理。故障原因分 析:中速磨煤机出力不足的原因主要有以下几点:1)磨 煤机内部零件磨损严重,导致磨煤效果降低;2)磨煤 机内部进入异物,影响磨煤效果;3)磨煤机进料不均 匀,导致磨煤效果降低;4)磨煤机通风不畅,导致磨煤 效果降低; 5)磨煤机温度过高,导致磨煤效果降低[1]。 再次,中速磨煤机漏油。中速磨煤机在运行过程中,漏 油不仅会影响设备的正常运行,还可能导致火灾等安全 事故。因此,对于中速磨煤机漏油的故障,必须及时进 行处理。故障原因分析:中速磨煤机漏油的原因主要有 以下几点: 1) 密封件磨损或老化; 2) 密封件安装不到 位; 3) 密封件损坏; 4) 设备运行过程中产生的高温、

高压导致密封件失效; 5)设备运行过程中产生的振动导致密封件松动。最后,中速磨煤机轴承损坏。中速磨煤机在运行过程中,可能会出现轴承损坏的现象。轴承损坏会导致设备无法正常运行,甚至可能导致设备的损坏。因此,对于中速磨煤机轴承损坏的故障,必须及时进行处理。故障原因分析:中速磨煤机轴承损坏的原因主要有以下几点:1)轴承润滑不良;2)轴承安装不到位;3)轴承承受过大的载荷;4)轴承本身质量问题;

5)设备运行过程中产生的振动导致轴承损坏。

2 火力发电厂中速磨煤机常见故障处理方法 2.1 中速磨煤机振动过大的解决策略

首先,定期检查与更换内部零件。磨辊、磨盘等零 件是速磨煤机的核心部件,它们的磨损情况直接影响到 速磨煤机的运行状态。因此,我们需要定期检查这些零 件的磨损情况。一旦发现磨损严重,应立即更换。这不 仅可以减少中速磨煤机的振动,还可以提高中速磨煤机 的使用寿命。在实际操作中,我们可以根据设备的运行 情况,制定合理的检查周期,确保及时发现并更换磨损 严重的零件。其次,紧固松动部件。中速磨煤机在运行 过程中,各个部件会产生松动,这不仅会导致中凍磨煤 机的振动过大,还可能影响到中速磨煤机的正常运行。 因此,我们需要定期对中速磨煤机的各个部件进行检 查,确保其没有松动现象。如果发现松动部件,应及时 进行紧固处理。同时, 我们还可以在安装部件时, 使用 防松垫圈等辅助工具, 防止部件松动。再次, 加强基础 稳固性。中磨煤机的基础稳固性直接影响到设备的运行 稳定性。如果基础不稳固,设备在运行过程中就会产生 振动过大的现象。因此,我们需要检查磨煤机的基础稳 固性。如有问题,应及时进行加固处理。加固处理的方 法可以包括增加基础支撑、加固地脚螺栓等。通过加强 基础稳固性,我们可以有效地减少中速磨煤机的振动。

然后,轴承检测与更换。轴承是中速磨煤机的重要组成部分,其状态直接影响到中速磨煤机的运行稳定性。如果轴承损坏或磨损严重,就会导致速磨煤机的振动过大。因此,我们需要定期检查轴承的状态。如有损坏或磨损严重,应及时更换。在更换轴承时,我们应选择质量上乘、有保障的产品,以确保轴承的良好运行。最后,防止异物进入。异物进入中速磨煤机内部会导致设备产生异常的振动。因此,我们需要确保中速磨煤机的进料系统清洁,避免异物进入。在实际操作中,我们可以在进料口设置过滤网等装置,防止异物进入。同时,我们还应定期对进料系统进行清理,确保其畅通无阻。

2.2 速磨煤机出力不足的改善措施

首先,优化磨煤效果。在速磨煤机运行过程中,内 部零件的磨损情况会直接影响到磨煤效果。如果内部零 件磨损严重,就会导致磨煤效果下降,进而影响到整个 发电厂的运行。因此,我们需要定期检查内部零件的磨 损情况。一旦发现磨损严重的零件,应及时更换。这可 以有效地提高中速磨煤机的出力,减少因零件磨损导致 的问题。在实际操作中,我们可以根据设备的运行情况 和零件的磨损情况,制定合理的检查和更换计划,确保 及时发现问题并处理。其次,确保进料均匀。燃煤进入 中速磨煤机的速度和方式都会影响到磨煤效果和出力。 如果燃煤进入速度过快或者进料不均匀, 就会导致磨煤 机内部燃煤堆积,影响磨煤效果和出力。因此,我们需 要对进料系统进行优化或调整,确保燃煤均匀进入磨煤 机。这可以通过控制进料口的大小、调整进料速度等方 式来实现。通过确保进料均匀,我们可以提高中速磨煤 机的磨煤效果和出力。再次,增强通风效果。通风系统 的好坏直接影响到中速磨煤机的运行状态和出力。如果 通风系统不畅,就会导致磨煤机内部温度过高,影响设 备的正常运行和出力。因此,我们需要定期清理通风系 统,确保其畅通无阻。这可以通过清理通风口、更换通 风扇等方式来实现。通过增强通风效果, 我们可以降低 磨煤机内部的温度,提高设备的运行稳定性和出力。最 后,控制磨煤机温度。磨煤机在运行过程中会产生大量 的热量,如果不能及时排出,就会导致设备温度过高, 影响正常运行和出力。因此, 我们需要增设温度控制系 统,确保磨煤机在合适的温度下运行。这可以通过安装 温度传感器、增加冷却系统等方式来实现。通过控制磨 煤机温度, 我们可以保持设备的正常运行状态, 提高设 备的出力和使用寿命。

2.3 速磨煤机漏油问题的解决方案

首先,密封件检查与更换。密封件是防止油液泄漏

的关键部件, 其状态直接影响到设备的运行和油液的安 全性。因此,我们需要定期检查密封件的状态,包括磨 损、老化或损坏等情况。一旦发现密封件存在问题,应 及时更换。在更换密封件时,我们应选择适合的规格和 型号,确保其与设备的配合紧密可靠。通过定期检查和 更换密封件, 我们可以有效地预防速磨煤机漏油问题的 发生。其次,正确安装密封件。即使选择了高质量的密 封件,如果安装不当,也会导致油液泄漏。因此,在安 装密封件时,我们需要确保其安装位置准确,避免安装 过紧或过松。同时,我们还应遵循安装说明书和操作规 范,确保每个步骤都正确无误。通过正确安装密封件, 我们可以避免因安装不当导致的中速磨煤机漏油问题[2]。 然后,选用高质量密封件。市场上存在着各种品牌和质 量的密封件, 其性能和使用寿命也各不相同。为了确保 中速磨煤机的正常运行和防止油液泄漏, 我们需要选用 质量有保证的密封件。在购买密封件时,我们应选择知 名品牌、有质量保证的产品,避免使用劣质或假冒产 品。通过选用高质量密封件,我们可以提高设备的运行 稳定性和使用寿命,减少中速磨煤机漏油问题的发生。 再次,降低设备运行温度与压力。中速磨煤机在运行过 程中会产生大量的热量和压力,这会导致密封件的老化 和损坏,从而引发油液泄漏。为了降低设备的运行温度 和压力, 我们可以优化设备的运行参数, 如降低转速、 减少负荷等。同时,我们还可以增加散热装置、改善通 风条件等措施来降低设备的温度。通过降低设备的运行 温度和压力,我们可以减少密封件的损坏和老化,从而 降低速磨煤机的漏油问题。最后,建立完善的维护制 度。只有定期检查、及时发现并处理问题,才能确保设 备的正常运行和防止油液泄漏。我们应建立完善的维护 制度,包括定期检查、更换密封件、清理设备等措施。 同时,我们还应加强员工的培训和教育,提高他们的维 护意识和技能水平。

2.4 中速磨煤机轴承损坏的应对措施

首先,轴承润滑。轴承在运行过程中会承受较大的 载荷和摩擦力,如果没有得到适当的润滑,就会导致磨 损和损坏。因此,我们需要定期对轴承进行润滑处理, 确保其良好的运行状态。在润滑过程中,我们应选择适 合的润滑剂和润滑周期,确保轴承得到充分的润滑。同 时,我们还应定期检查润滑剂的消耗情况,及时补充润 滑剂,确保轴承的正常运行。其次,正确安装轴承。轴 承的安装位置和安装质量都会影响到其运行状态和寿 命。如果轴承安装不当,就会导致其承受过大的载荷和 摩擦力,从而引发损坏。因此,在安装轴承时,我们需 要确保其位置准确,避免安装过紧或过松。同时,我们 还应遵循安装说明书和操作规范,确保每个步骤都正确 无误。通过正确安装轴承,我们可以避免因安装不当导 致的中速磨煤机轴承损坏。然后,减少轴承载荷。中速 磨煤机在运行过程中会产生较大的载荷和摩擦力, 这会 对轴承产生较大的压力。如果轴承承受过大的载荷,就 会导致其损坏。因此,我们需要优化设备的运行参数, 降低中速磨煤机的载荷和摩擦力,从而减少对轴承的磨 损和损坏。同时, 我们还可以通过改善设备的结构设 计、优化运行模式等方式来降低轴承的载荷。通过减少 轴承载荷,我们可以延长速磨煤机轴承的使用寿命,减 少其损坏问题。接下来,选择高质量轴承。市场上存在 着各种品牌和质量的轴承, 其性能和使用寿命也各不相 同。为了确保中速磨煤机的正常运行和防止轴承损坏. 我们需要选择质量上乘、有保障的产品。在购买轴承 时,我们应选择知名品牌、有质量保证的产品,避免使 用劣质或假冒产品。通过选择高质量轴承, 我们可以提 高设备的运行稳定性和使用寿命,减少速磨煤机轴承损 坏问题的发生。最后,建立完善的维护制度。只有定期 检查、及时发现并处理问题,才能确保设备的正常运行 和防止轴承损坏。我们应建立完善的维护制度,包括定 期检查、更换轴承、清理设备等措施。

2.5 轴承温度过高处理

首先,发现轴承温度过高时,应立即停止速磨煤机的运行,以防止高温对设备造成更大的损坏。同时,需要立即检查润滑油的质量和数量。润滑油的质量和数量都会影响到轴承的润滑效果和运行状态。如果润滑油质量不佳或者数量不足,需要及时更换或补充。在检查润滑油的过程中,我们需要观察润滑油的色泽、气味和粘度等指标,以确保其质量和数量满足要求。其次,如果更换或补充润滑油后,轴承温度仍然过高,就需要进一步检查冷却系统是否正常运行。冷却系统是降低轴承温度的重要手段,如果冷却系统出现故障,就会导致轴承

温度无法下降。因此,我们需要检查冷却系统的水泵、 散热器、风扇等部件是否正常运行,以及冷却水的流量 和温度是否正常。如果发现冷却系统出现故障,需要及 时维修或更换部件。再次,如果冷却系统正常运行,但 轴承温度仍然过高,就需要进一步检查轴承本身是否出 现问题。轴承是中速磨煤机中的重要部件, 如果轴承出 现磨损或松动,就会导致轴承温度过高。因此,我们需 要检查轴承的磨损情况、转动是否灵活,以及轴承与轴 的配合是否紧密。如果发现轴承出现问题,需要及时更 换或维修[3]。最后,在处理轴承温度过高的问题时,还需 要注意以下几点:一是要加强对中速磨煤机的日常维护 和保养, 定期检查润滑系统和冷却系统是否正常运行; 二是在操作过程中要注意控制设备的运行参数和载荷, 避免因操作不当导致的设备故障; 三是要加强设备的监 测和预警系统建设,及时发现和处理设备故障;四是要 加强对员工的培训和教育,提高他们的技能水平和安全 意识,避免因人为因素导致的设备故障。

结语:总之,中速磨煤机是火力发电厂的重要设备之一,其正常运行对于电力供应的稳定性和可靠性至关重要。然而,设备在运行过程中可能会遇到各种故障,如振动过大、出力不足、漏油和轴承损坏等。为了确保设备的正常运行和提高设备的使用寿命,我们需要采取适当的措施来处理这些故障。本文提供了相应的处理措施和应对策略,包括加强设备的日常维护和保养、规范操作以及建立完善的维护制度和培训机制。

参考文献

- [1]孙叶柱,郭雷,王静,等.火力发电厂中速磨煤机振动过大的原因与处理[J].中国电力,2020,53(12):104-108.
- [2]王海龙,张宇,赵丽娟.火力发电厂中速磨煤机出力不足的问题与对策[J].能源与环境,2021,26(1):98-101.
- [3]李明,王宏伟,刘华.火力发电厂中速磨煤机漏油故障分析与防治措施[J].电力设备,2022,28(3):45-49.