# 工业厂房彩钢板围护结构施工技术

## 徐春燕 浙江东南网架股份有限公司 浙江 杭州 311209

摘 要:本文详细阐述了工业厂房彩钢板围护结构的施工技术。彩钢板因其耐腐蚀、耐候性能强,且质量轻、强度高,被广泛应用于工业厂房建设中。文章从施工前准备、彩钢板的运输与吊装技术、檩条安装技术、彩钢板铺设技术、特殊部位处理技术以及施工质量控制要点等方面进行了全面介绍。通过严格的施工步骤和流程,确保彩钢板围护结构的质量和安全性能符合相关标准和要求,为工业厂房的长期运营提供有力保障。

关键词:工业厂房;彩钢板围护结构;施工技术

## 引言

随着工业化的快速发展,工业厂房的建设需求日益增长。彩钢板围护结构凭借其独特的优势,在工业厂房建设中占据了重要地位。然而,彩钢板围护结构的施工技术要求较高,需要严格控制施工过程中的各个环节。本文旨在详细介绍工业厂房彩钢板围护结构的施工技术,为相关施工人员提供技术参考和指导,确保施工质量和安全性能达到设计要求。

## 1 彩钢板围护结构施工技术概述

彩钢板围护结构以其独特的优势在工业厂房中得到 了广泛应用。彩钢板,作为一种经过有机涂层处理的钢 板,不仅具备钢板原有的坚固耐用特性,还通过特殊的 涂层处理赋予了其良好的耐腐蚀、耐候性能。彩钢板表 面平整光滑, 色彩丰富多样, 可根据建筑风格和设计需 求进行选择,极大地提升了建筑的整体美观度。彩钢板 围护结构在工业厂房中的应用优势显著。首先,彩钢板 质量轻、强度高,便于搬运和安装,大大缩短了施工周 期,降低了施工成本。其次,彩钢板围护结构具有良好 的保温隔热性能,能够有效减少能源消耗,提高厂房的 能源利用效率。此外,彩钢板还具有易清洁、维护成本 低等特点,为工业厂房的长期运营提供了有力保障。彩 钢板围护结构施工的主要步骤和流程可以概括为以下几 个方面。首先,在施工前需要进行充分的准备工作,包 括现场清理、材料堆放、基准线放样等。其次,按照设 计图纸要求,依次进行檩条安装、彩钢板铺设、接缝处 理及密封等关键步骤。在檩条安装过程中, 需确保檩条 平整、固定牢固; 在彩钢板铺设时, 则需注意铺设顺 序、接缝处理及密封胶填充等细节问题。最后,完成所 有施工步骤后,还需进行严格的验收工作,确保彩钢板 围护结构的质量和安全性能符合相关标准和要求。通过 这一系列严谨的施工步骤和流程,可以确保彩钢板围护 结构在工业厂房中发挥最佳效能[1]。

## 2 彩钢板的运输与吊装技术

## 2.1 彩钢板的运输要求

彩钢板作为工业厂房建设中的重要材料, 其运输过 程需严格把控,以确保材料的安全与完好。(1)在选择 运输车辆时,需充分考虑彩钢板的尺寸、重量以及运输 距离。车辆应具备足够的承载能力,车厢结构应坚固、 平整,无尖锐突出物,以避免在运输过程中对彩钢板造 成划伤。对于较长或较宽的彩钢板,应选择相应长度的 平板车或低架车,并确保车厢宽度能够容纳彩钢板的宽 度。同时,车辆还应配备必要的固定装置,如绳索、绷 带等,以确保彩钢板在运输过程中的稳定性。(2)在 装车前,应对彩钢板进行全面检查,确认其表面无划 痕、无锈蚀、无变形等缺陷。同时,根据彩钢板的尺寸 和重量, 合理规划装车顺序, 确保车厢内的空间得到充 分利用, 且彩钢板之间能够保持适当的间隔, 避免相互 挤压。在装车过程中,应使用软垫或防滑材料铺设在车 厢底部,以减少彩钢板与车厢之间的摩擦。此外,还应 确保彩钢板的堆放方向一致, 便于卸车和后续的施工使 用。(3)在运输过程中,应严格遵守交通规则,保持 车辆平稳行驶,避免急加速、急刹车或急转弯等危险操 作。同时,应定期检查彩钢板的固定情况,确保其不会 因车辆颠簸而松动或滑落。对于较长的彩钢板,应使用 绳索或绷带将其牢固地绑在车厢上,并在必要时设置支 撑架,以防止其在运输过程中发生弯曲或变形。此外, 还应注意避免彩钢板与车厢或其他硬物直接接触,以防 止其表面受到划伤或损坏。

## 2.2 彩钢板的吊装技术

彩钢板的吊装是施工过程中的关键环节,直接关系 到施工效率和材料的安全。(1)在选择吊装设备时,应 根据彩钢板的重量、尺寸以及吊装高度进行合理选择。 吊装设备应具备足够的起重能力,且操作灵活、稳定可 靠。吊具应选择符合彩钢板特点的专用吊具,如吊钳、 吊钩等,并确保其与彩钢板的连接牢固可靠。在吊装 前,还应对吊装设备进行全面检查,确保其各部件完好 无损、功能正常。(2)在吊装前,应清理吊装现场, 确保无杂物干扰吊装作业。同时,应设置挡板或防护网 等安全措施,防止彩钢板在吊装过程中滑落伤人。对于 较大的彩钢板,应提前规划好吊装路线和堆放位置,并 确保吊装现场有足够的空间进行作业。此外,还应对吊 具和吊装设备进行仔细检查,确保其连接牢固、操作灵 活。(3)在吊装过程中,应保持吊装设备的平稳运行, 避免急停急启或突然变向等操作。同时,应密切关注彩 钢板的状态,确保其始终保持稳定。在吊升过程中,应 缓慢提升吊装设备,使彩钢板逐渐离开地面,并在必要 时使用牵引绳或推杆进行调整,以确保其准确对位。在 将彩钢板吊至指定位置时,应缓慢下放并准确对位,避 免与堆放位置发生碰撞或损坏。(4)吊装完成后,应及 时对彩钢板进行固定,以防止其在后续施工过程中发生 位移或倾倒。固定方式应根据彩钢板的尺寸和重量进行 合理选择,如使用螺钉、铆钉或焊接等方式进行固定。 固定时,应确保固定点牢固可靠,且固定件的数量和位 置符合设计要求。同时,还应对吊装后的彩钢板进行全 面检查,确认其表面无划痕、无变形等缺陷,并为后续 的施工工作做好充分准备[2]。

## 3 彩钢板围护结构施工技术详解

## 3.1 施工前准备

(1) 在彩钢板围护结构施工开始之前, 施工现场的 清洁工作至关重要。必须彻底清除施工区域内的垃圾、 杂物和灰尘,确保地面平整、干净。同时,对于即将进 场的彩钢板及其他配套材料, 应合理规划堆放区域, 避 免材料混乱堆放,影响施工效率和现场秩序。材料堆放 应遵循"先进先出"的原则,确保材料的新鲜度和使用 效率。堆放时,应垫高材料,防止受潮,且堆放高度不 宜过高,以免发生安全隐患。(2)基准线的放样与测 量是彩钢板围护结构施工的基础。在施工前,应根据设 计图纸,准确放出墙体的轴线、标高线及垂直线。放样 时,应使用专业的测量工具,如全站仪、经纬仪等,确 保放样的准确性。同时,应对放样结果进行复核,避免 误差积累。测量过程中,应记录好各项数据,为后续施 工提供准确的依据。(3)彩钢板围护结构施工需要用 到多种机械设备,如吊车、电焊机、切割机等。在施工 前,应对这些设备进行全面的筹备和检查。首先,根据 施工需求,选择合适的设备型号和规格。然后,对设备 进行试运行,检查其性能是否良好,是否存在故障或隐患。对于存在问题的设备,应及时维修或更换,确保施工过程的顺利进行。

## 3.2 檩条安装技术

(1) 檩条作为彩钢板围护结构的支撑构件, 其质 量和规格直接影响整个结构的稳定性和安全性。在选择 檩条时,应根据设计图纸和规范要求,选择符合标准的 檩条型号和规格。同时,应对进场的檩条进行全面的规 格检查,包括尺寸、厚度、材质等方面。对于不符合要 求的檩条,应拒绝使用,并及时更换。(2)檩条的安 装前,应对其进行整平处理,确保其表面平整、无弯曲 变形。整平时,可使用专业的整平工具或设备,对檩条 进行逐根检查和处理。整平后,应按照设计图纸和规范 要求,将檩条准确固定在预定位置。固定时,应使用合 适的固定件和连接件,确保檩条的牢固性和稳定性。同 时,应注意固定件的数量和位置,避免漏固或固定不牢 的情况发生。(3)檩条安装完成后,应进行严格的验收 工作。验收时,应检查檩条的安装位置是否准确、固定 是否牢固、表面是否平整等方面。同时,还应使用专业 的测量工具对檩条的间距、高度等尺寸进行测量,确保 符合设计要求。对于存在问题的檩条, 应及时整改和处 理,确保檩条安装的质量满足施工要求[3]。

## 3.3 彩钢板铺设技术

(1)彩钢板铺设技术是建筑围护结构施工中的重要 环节,其质量和规格的选择对于整个工程的耐久性和安 全性至关重要。在彩钢板的选择上, 我们必须综合考虑 多个性能指标,如耐腐蚀性、耐候性以及强度等,这些 都是确保彩钢板能在各种环境条件下长期稳定使用的关 键。为了保障工程质量,我们应严格选用符合国家标准 或行业标准的彩钢板型号和规格。(2)在彩钢板进场 后,全面的规格检查是必不可少的步骤。我们需要仔细 核对彩钢板的厚度、宽度、长度以及涂层质量等方面, 确保每一块彩钢板都符合设计要求。对于那些在检查中 发现不符合要求的彩钢板, 我们必须坚决拒绝使用, 并 及时进行更换,以避免因材料问题导致的施工隐患。 (3)彩钢板的铺设顺序和方法也是影响安装效率和质 量的重要因素。在铺设前,我们需要根据设计图纸和现 场实际情况,精心制定铺设顺序和方案。铺设过程中, 我们从一端开始,逐块有序地铺设至另一端。在这个过 程中, 要特别注意彩钢板的搭接方向和搭接长度, 确保 每一块彩钢板都能紧密搭接,无缝隙出现。为了提高铺 设效率和质量,我们还应使用专业的铺设工具和设备。 (4)彩钢板铺设完成后,接缝处理同样不可忽视。我们

需要仔细清除接缝处的灰尘和杂物,确保接缝处干净、平整。随后,使用专业的密封胶对接缝进行填充和密封。在填充过程中,要确保密封胶能够充分填满接缝,避免出现气泡或漏填现象。密封胶固化后,我们还需要对接缝处进行仔细检查,确保密封效果良好,无渗漏现象发生。只有这样,我们才能确保彩钢板围护结构的整体性能和使用寿命。

## 3.4 特殊部位处理技术

(1) 在彩钢板围护结构的施工中,墙角、门窗洞 口等部位的处理技术尤为关键,这些特殊部位的处理直 接影响到整个结构的美观与密封效果。对于这些部位的 彩钢板处理, 我们必须严格遵循设计图纸和规范要求, 精心挑选合适的彩钢板型号和规格。在处理过程中,专 业的切割工具和设备是必不可少的,它们能够确保彩钢 板被准确切割和加工,满足设计需求。加工完毕后,我 们需要根据设计图纸和现场实际情况,将彩钢板精准地 安装在预定位置。在这个过程中, 要特别注意彩钢板与 周边彩钢板的搭接,确保搭接紧密、无缝隙,从而保证 整个围护结构的密封性和美观性。(2)泛水板、收边 料等配件的安装技术也是彩钢板围护结构施工中的重要 环节。这些配件虽然看似小巧, 但它们的安装质量却直 接关系到整个结构的防水性能和外观效果。在安装这些 配件时,我们首先要根据设计图纸和规范要求,选择适 合的配件型号和规格。接着,使用专业的安装工具和设 备,对配件进行精确安装和固定。安装过程中,要细心 观察配件与彩钢板的搭接方向和搭接长度, 确保每一处 搭接都紧密无间。安装完成后,我们还需要对配件进行 细致的检查和调整,确保它们的安装质量完全符合施工 要求。只有这样,我们才能确保彩钢板围护结构在防 水、美观以及耐用性方面都达到最佳状态,为建筑物的 长期使用提供有力保障[4]。

## 3.5 施工质量控制要点

(1)板材固定是彩钢板围护结构施工中的关键环节,其质量控制直接影响整个结构的稳定性和安全性。 在固定板材时,应使用合适的固定件和连接件,并确保 其数量、位置和固定方式符合设计要求。同时,应使用 专业的固定工具和设备,对板材进行准确固定和检查。 固定过程中,应注意板材的平整度和垂直度,避免发生 变形或倾斜现象。(2)螺丝钉和拉铆钉是彩钢板围护 结构中常用的固定件,其密度和间距的控制直接影响板 材的固定效果和美观性。在安装螺丝钉和拉铆钉时,应 根据设计图纸和规范要求,合理确定其密度和间距。同 时,应使用专业的安装工具和设备,对螺丝钉和拉铆钉 进行准确安装和固定。安装过程中,应注意螺丝钉和拉 铆钉的垂直度和紧固力,避免发生松动或脱落现象。

(3)彩钢板表面的平整度和垂直度是评价其施工质量的重要指标。在施工过程中,应使用专业的测量工具和设备,对彩钢板的表面平整度和垂直度进行定期检查和调整。对于存在不平整或倾斜现象的彩钢板,应及时进行调整和处理,确保其表面平整、垂直度符合要求。同时,应加强对施工人员的培训和指导,提高其施工技能和质量意识,确保彩钢板围护结构的施工质量达到设计要求。

## 结语

本文通过对工业厂房彩钢板围护结构施工技术的全面阐述,使读者对该技术有了更深入的了解。从施工前准备到施工质量控制要点,每一个环节都至关重要,直接影响着彩钢板围护结构的质量和安全性能。因此,在施工过程中,必须严格按照相关标准和要求进行操作,确保施工质量和安全性能达到设计要求。同时,也应不断加强对施工人员的培训和指导,提高其施工技能和质量意识,为工业厂房的长期运营提供有力保障。

## 参考文献

- [1]宋博伦,司士城,童伟猛,等.防渗漏技术在老旧建筑改造工程中的应用[J].建筑机械化,2022,43(4):41-44.
- [2]丁浩珉,刘玲北,徐波.高校建筑防渗漏处理施工技术研究[J].建筑经济,2022,43(S1):627-631.
- [3]金涟漪.机械工业厂房恒温室设计要点[J].暖通空调,2020,50(07):115-117.
- [4]于岳,金礼.门式钢架轻钢厂房加固关键技术[J].工程建设与设计,2020(11):48-50.