500kV变压器高压套管安装

何 <u>鑫</u> 四川省送变电建设有限责任公司 四川 成都 611731

摘 要:变压器套管安装是变压器现场安装过程中难点之一,易出现套管损坏,其安装质量影响变压器的安全运行。本文对500kV电容式瓷质套管(穿缆式)安装前的开箱检查、机具准备、人员准备,以及安装等全过程进行了详细剖析。旨在为500kV变压器高压套管的科学、规范安装提供参考,保障变压器安全稳定运行,助力电力系统可靠供电。

关键词: 500kV变压器电容式瓷质套管; 安装; 注意事项

引言:在电力系统中,500kV变压器起着很重要的电能传输作用,而变压器套管又是变压器接受外部电力的最前端部件,也是在现场需要进行安装的关键部件之一,其安装质量直接关系到变压器的安全运行。随着新能源不断发展,500kV电压等级越来越多。因此,深入探讨500kV变压器套管安装的全过程,包括准备工作、试验、安装过程及后续验收等内容,具有十分重要的现实意义。

- 1 准备工作,以下仅对套管安装的准备工作作出介绍
- 1.1 方案:变压器安装方案经审核批通过,工作负责人、安全监护人、起重机司机、起重机指挥、司索工、安装人员、辅助小工等与安装有关的人员经已接受安全技术交底。
- 1.2 人员:人员是保障安装质量的首要因数。厂家售后服务人员已到现场,相应安装物资已清点完毕。起重机司机、起重机指挥应持有效的特种设备作业人员操作证件,司索工应持相应的证件。安装主要人员应持有效的特种作业人员操作证,辅助小工可不必持证,但辅助小工需要进行三级安全教育及交底。安装人员当中应至少有2人从事过变压器套管安装且专业能力过硬。
- 1.3 机具: 吊车、高空作业车已落实, 吊车及高空作业车的各种年检报告齐全, 保养记录齐全, 通常情况下选16吨或25吨, 要是场地空间够, 尽量选用25吨吊车。1000m海拔及以下的500kV套管重量大概在750kg左右, 所以选16吨或25吨吊车完够。数字式介损测试仪和绝缘摇表(电子式)检定报告齐全, 且在有效期内。尼龙吊带(绳)5吨、链条葫芦5吨、卸扣5吨、短吊带(或钢丝套)5吨2米长,已经过试验且合格,试验报告在有效期内, 保养维护记录齐全。干燥空气发生器,有合格证,保养记录齐全。套管架,应牢固且与套管尺寸相适应,有专门的接地端子。接地线,接地线应有检测报告且在有效期内。

1.4 辅助工器具:活动扳手、力矩扳手、撬棍(比套管法兰盘的孔径小)、白色无尘布、无水酒精(浓度99.9%及以上)、塑料薄膜、尼龙绳直径10mm、绝缘胶布、黑铁螺栓(与高压引线头直径相适应)、DN25的PVC管、安全警示带。

所有用于安装的工器具应编号列清单,对于需要带上 变压器的工器具应栓细绳且固定在安装人员身上,安装结 束后照清单清点工器具。安装时在变压器上的安装人员将 工作服兜内的所有物件全部掏出,不得带上变压器。

2 安装步骤

- 2.1 开箱及试验:开箱应与业主、监理、厂家人员共同见证下进行。检查套管外观不得有裂纹、损伤、变形;套管的金属法兰结合面应平整,无外伤或铸造砂眼;纯瓷套管与金属法兰结合面应平整,并涂有性能良好的防水胶;打开套管末屏盖看内部是否有水气;清洁瓷套外表面;导电管内清洁,将浸润无水酒精后的无尘布捆绑在PVC管上,对套管的导电管内进行清洁。然后用5000V绝缘电阻表测量套管主绝缘电阻,其阻值应大于10000M Ω ;用2500V绝缘电阻表测量末屏对地绝缘电阻不宜小于1000M Ω 。绝缘电阻测试合格后用介损测试仪采用正接法测试介质损耗因数($\tan\delta$)和电容值,电容值与铭牌数值或出厂试验值相比在 $\pm5\%$ 范围内, $\tan\delta$ 不应大于0.5%[]。
- 2.2 测试注意事项:拆除套管末屏接地时,注意防止末屏小套管漏油或小套管内接线转动、松脱;试验完毕后应可靠恢复末屏接地,防止运行中末屏放电;试验前要观察套管的油位是否正常,不得在套管无油的状态下进行试验;进行介损和电容测试时应尽量将套管垂直放置在套管架上,套管架应与接地装置用接地线可靠接地,不应把套管水平放置或吊起任意角度进行测量,因为套管的电容量是很小的,平行与地面测试时,因高压

电极和测量电极对周周围的物体存在杂散阻抗,会对套管的实测结果有很大影响。如遇潮湿气候时,不宜采用加接屏蔽环来防止表面泄漏电流的影响,可采用吹风吹干瓷套表面或待阳光暴晒后进行测量;如果现场无套管架的,则用绝缘绳将套管吊起离地1米及以上,试验高压引线接到度品顶端,应尽量远离试品中部法兰,还应使高压引线与试品夹角接近或大于90°,套管附近无梯子、构架等杂物,试验人员也应尽量远离被试套管,以尽量减小杂散电容对测量的影响,从而提高准确性^[2]。

如合同对产品有其他特殊要求,还应按合同约定的 其他特殊要求进行检查。套管开箱及整个安装过程中应 注意环境相对湿度应小于80%,温度不低于5℃。

同时核对套管资料是否齐全,如合格证、出厂试验 报告、使用说明书等,套管型号、各种参数是否与合同 技术协议一致。

- 2.3 套管吊装: 开箱检查及试验合格后就准备进行吊装, 吊装是是最关键的环节之一。
- 2.3.1 捆绑:捆绑前确认放气塞的位置应该在安装 后的最高处,此时套管上油位表的玻璃应处在倾斜面垂 直的平面上(有可能不是完全垂直,但不应差太多)。 确认后捆绑, 在套管法兰盘的吊装专用孔处安装两个卸 扣, 卸扣的销轴侧应穿在套管的法兰盘吊装孔中, 扣体 各自与吊带相连接,两根等长吊带(称为主吊绳)挂在 吊车大沟上。在套管的油枕与伞裙之间用一根短吊带 (绳)采取双圈穿套结索法进行捆绑^[3],然后该吊绳的另 一端与链条葫芦的吊钩相连, 链条葫芦的挂钩通过另一 根短吊带(绳)与吊车大钩相连,整个这一侧的组合为 调节绳。此处应注意,短吊带(绳)和油枕与伞裙之间 的吊带(绳)在满足捆绑的情况下应尽量短,以利于调 节角度。链条葫芦应将链条长度放长一些,以使套管起 吊时套管处于水平状态。将尼龙绳连有螺栓的一端穿入 套管的导电管内,螺栓应用绝缘胶布包裹一下,以免螺栓 刮花导电管内壁。用薄膜将套管的法兰盘以下部位及套管 顶部包裹遮盖, 以防灰尘及蚊虫等污染物沾染在上面。另 外用两根尼龙绳拴在套管的尾端作控制绳用。有些将吊带 捆在伞裙上来进行吊装的方法,个人建议不绑在伞裙上, 因为有将伞裙挤坏的风险, 工程实际中确实也有将伞裙挤 坏的案例发生。捆绑示意图见图1-1套管就位安装图。
- 2.3.2 起吊: 在现场位置允许的情况下,吊车站位尽量处于套管倾斜的正前方,以减少套管就位时吊车的操作。起吊前再次检查捆绑是否牢固正确,吊车指挥人员应与吊车操作人员进行手势核对,然后吊车缓慢起钩,注意在套管底部的均压球处垫泡沫或软质物件,以保

护在套管由水平转为倾斜方向的过程中均压球触碰地面对,造成均压球损坏或磨损。当套管离地100mm时必须停吊检查,检查起重系统的稳定性、制动器的可靠性、物件的平稳性、绑扎的牢固性、确认无误后方可继续起吊。提升至离地1m左右时,用链条葫芦调整套管倾斜状态,如果套管底部快要触地时套管的倾斜角度还不够,则继续提升高度,然后再调整倾斜角度直至基本达到安装倾斜角度,此时将链条葫芦拉链绑在起重链上以防止自锁失灵造成意外。然后指挥吊车将套管缓慢移至升高座上方,过程中应注意用控制绳对套管的姿态控制,以避免套管撞击到其他物体。

2.3.3 就位:套管到达升高座上方约1米左右时,去 除包裹的薄膜, 打开升高座封盖, 每次只打开变压器的 一处封盖。将干燥空气发生装置连接到变压器油箱的上 部或中部阀,吹入干燥空气。吹入干燥空气的露点必须 低于-40℃,并确认无水、锈斑。要注意变压器器身连 续露空时间不宜超过8小时,累计露空时间不宜超过24 小时。箱内空气的相对湿度不应大于20%。如果一天不能 安装完,每天工作结束应抽真空或注入氮气,确保器身不 受朝,真空度、气体压力应符合产品技术文件要求[4]。 更换并清洁密封圈, 用无尘布沾无水酒精将升高座的法 兰面清洁干净,将盘绕在变压器内的高压引线提出来, 与穿过套管导电管内的螺栓连接好, 然后将螺栓与高压 引线头外露的金属部分缠好绝缘胶带,以保护在高压引 线穿过导电管时刮花其内壁。然后指挥吊车缓慢下降, 升高座附近的安装人员用手扶住套管尾部, 注意套管下 降至与法兰60厘米左右时, 手不应处在套管与升高座的 缝细之间, 以免夹伤手。在套管下降的过程中吊车司机 应给小油且随时暂停下降, 指挥人员指挥吊车缓慢的趴 臂、下绳和安装人员调整链条葫芦,来控制套管进入升 高座。这个过程是十分缓慢的,各安装人员应当要有耐 心, 吊车司机的注意力也应当高度集中听从指挥人员的 指挥,同时高空作业车上的安装人员向上提拉带着高压 引线的尼龙绳, 切记不可太用力提拉, 随着套管缓慢下 降收紧尼龙绳拉出高压引线头, 高压引线头露出套管顶 部够上将军帽时就不要再往上拉了。高压引线在往上拉 的过程当中应当注意不能扭曲、断股。当套管的法兰面 下降至离升高座150mm左右时,应再次确认套管的放 气塞位置,一定要处于安装后的最高位置;再次确认密 封圈是否洁净,要仔细看法兰安装密封圈处的凹槽是否 有细小的尘屑, 对密封圈的凹槽及套管法兰下面一次再 次清洁, 曾经有项目出现过由于密封圈的凹槽处一根毛 巾的细毛纤维造成细小渗油;将4根撬棍从套管的法兰

面的螺栓孔成十字对称方向向下插入至升高座对应的螺孔,这样控制套管在最后下降阶段的就位方向,且利于套管与升高座保持合适的空间,不至于让套管与升高座触碰。当套管法兰面与升高座接触后,先保持撬棍不动以利于法兰与升高座对准,迅速将安装螺栓拧入其它螺孔,先不要完全拧紧,稍微带点力即可。然后依次挪开4根撬棍,并依次将最后4颗螺栓拧入,将所有螺栓先进行初拧,初拧的力矩应为终柠力矩的50%,初拧的顺序应按对角线位置依次均匀紧固,初拧后的螺栓应用颜色在螺母上标记。初拧之后在高空作业车的安装人员安装将军帽,并将高压引线与接线端子连接,安装接线端子时注意不要忘记安装定位销,还应注意将军帽与套管顶部密封垫圈的安装,密封垫圈及安装密封垫圈的金属部件也一定清洁干净,工程实际中有许多由于顶部结构密封

不良而导致潮气沿高压引线渗入变压器绕组造成烧坏的事故。法兰螺栓的终拧在初拧1小时后进行,因为高强度螺栓的扭矩在1小时内变化最大,终拧后的螺母应用另一种颜色在螺母上标记。螺栓的紧固力矩检查在终拧1小时后、48小时内完成。紧固后的法兰间隙均匀,不得有楔缝,紧固力矩值应符合产品技术文件要求。橡胶密圈的压缩量应符合产品技术文件要求,无规定时不宜超过其厚度的1/3,以防止压缩过渡造成密封圈损坏,但也要防止压缩量过小,造成密封不严而渗漏。

2.4 安装后检查:应检查套管外部是否有裂痕、损伤,无渗漏油现象,放气塞在拧紧状态,油位指示应朝向便于巡视侧,套管法兰盘与升高座之间的缝细是否一致,套管的末屏接地可靠。




图1 套管就位安装图

1—吊车大钩; 2—主吊绳(即吊带); 3—链条葫芦; 4—升高座; 5—高压套管;

6—尼龙绳(用于拉高压引线);7—安装人员;8—高空作业车;9—高压引线头;10、11—短吊带(调整绳)

结束语

在500kV变压器高压套管的安装工作中,从安装方案、准备、开箱检查试验,到安装过程的质量控制,再到安装后的验收等,各个环节都紧密相连、至关重要。这不仅需要专业人员具备扎实的技术能力与高度的责任心,还需严格遵循产品技术标准和相关规范标准。只有如此,才能确保高压套管安装质量达标,让500kV变压器稳定可靠运行,为电力系统的安全供电提供有力的基础保障。

参考文献

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.电气装置安装

工程电气设备交接试验标准:GB 50150-2016[S].北京:中国计划出版社,2016:48-49.

[2]国家电网有限公司.国家电网有限公司技能人员专业培训教材设备调试下册(2020版本)[M].2020:1012.

[3]国家市场监督管理总局,中国国家标准化管理委员会.钢丝绳吊索使用和维护:GB/T 39480-2020[S].北京:中国标准出版社,2020:4.

[4]国家能源局.电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范:DL/T 5840-2021[S].北京:中国电力出版社,2021:15.